# COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO:

# PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNE DI LEVICO TERME (TN)

COMMITTENTE:



## COMUNE DI LEVICO TERME

Via Guglielmo Marconi, 6 38056 Levico Terme (TN)

PROGETTO:



#### Studio Associato di Progettazione di ing. Renzo Marchiori e arch. Raffaella Torbol

38065 Mori (TN) - viale Cesare Viesi, 30 tel. 0464.919115 - fax 0464.911854 sito: http://www.politecno.it - e-mail: info@politecno.it partita I.V.A. 01712910221

IL TECNICO:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. RENZO MARCHIORI ISCRIZIONE ALBO N° 1376

ELABORAZIONE GRAFICA:



#### InterTecno s.a.s.

38065 Mori (TN) - viale Cesare Viesi, 30 tel. 0464.919115 - fax 0464.911854 sito: http://www.intertecno.com - e-mail: info@intertecno.com partita I.V.A. 01839630223

PARTE D'OPERA:

# P.R.I.C.

NUMERO ELABORATO	PROTOCOLLO	CODICE ELABORATO	REDATTO	CONTROLLATO	FORMATO
			C.M.	R.M.	1
2.3.a  121126	121126	_	SOSTITUISCE:	-	
			SOSTITUITO:	-	

DESCRIZIONE:

SCALA

QUADRI ELETTRICI SCHEDE CENSIMENTO

DATA

Dicembre 2013

E' vietata a termini di legge la riproduzione e la diffusione non autorizzata del presente elaborato di proprietà PoliTecno e InterTecno

#### INDICE QUADRI ELETTRICI

id_Q	Descrizione
01	CABINA BELVEDERE
02	VIA SAN BIAGIO
03	GIARDINI SALUS
04	CABINA CASTAGNETO
05	CABINA TAVERNA
06	CABINA BELLAVISTA
07	CABINA PONTE
08	CABINA REGINA
09	FARI SOTTOPASSO VVFF
10	CABINA PISCINA
11	CABINA LIDO
13	CABINA MARTINELLI
14	CORSO CENTRALE
	VIA CLAUDIA AUGUSTA E
15	ROTATORIA
16	CABINA ROGGER
17	CABINA FIERA
18	PIAZZA SONNINO
19	CABINA ASILO
20	CABINA ACLER
21	CABINA SALINA
22	STRADA DEL BARON
23	CABINA ITEA
24	CABINA CAVANIS
25	CABINA RICOVERO
26	GIARDINI OSPEDALE
27	CABINA MACELLO
28	VIALE VENEZIA
29	CABINA MASIERON
30	CABINA SELVA 1

id_Q	Descrizione
	PIAZZA SS FABIANO E
31	SEBASTIANO
32	CABINA SELVA 2
33	MASI ROSSI
34	CABINA ZONA INDUSTRIALE
35	MASO OSLER
36	VIA DELLE SCUOLE
37	VIA DEL MASO S.DESIDERIO
38	VIA DEI LAGHI MORTI
39	CABINA CHIOCCHETTI
40	CIRCONVALLAZIONE COSTA
41	CABINA MAINES
42	BICIGRILL
	CABINA BARCO IRRIGAZIONE
43	(VIA ORAZIO GAIGHER)
44	VIA PER SELLA
	CABINA BARCO 3 (VIA DEI
45	CAPITELLI)
46	CABINA BARCO MASI ROSSI
47	CABINA BARCO 2
48	VIA SANTA GIULIANA 1 (PETRI)
49	CABINA SANTA GIULIANA 2
50	VIA DEI MARINAI
51	LUMINARIO
52	CABINA TONELLI
53	RISTORANTE IL CACCIATORE
54	CABINA VETRIOLO 1
55	CABINA VETRIOLO 2
57	CABINA POLO SCOLASTICO

QUADRO ELETTRI	CO I.P		Data	07/0	08/13	N°	LT001
Localizzazione		CABINA BELVEDE	RE				
Proprietario				re Impia	nti		
⊠ Comune	DATE (		Co		FERTME		⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
ı 1. Immagine quadro		GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	נא זע ט.	FEKTME	VIO	
	<i>-</i>						
2. Dettaglio quadro	elettric				3. Alimer		<u> </u>
Classe di protezione: armadio esterno ☐ < I	TP 44	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica		NO	Sistema:	⊠ π	□TN
□ < I 1 1		Differenziale	Si □ NO		Quadro $\boxtimes$ 3F + N $\square$ F + N Linee IP $\square$ 3F + N $\boxtimes$ F + N		
componenti interni 🔲 < 🗆		Messa a terra				] 3F +	N
Stato quadro:  ☐ Presente ☐ Non present			te aria (classe I	asse II)  Tipo di Cavi:  Cavi butilici  FG7 unip. FG7 mul			] FG7 multipolare
4. Dati utenza N. P	POD.	401494	Potenza m	assima ri	levata	5,7	kW
5. Gestione accension	one	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	zione del f	lusso	luminoso
<ul><li>☑ Crepuscolare</li><li>☑ Orologio</li><li>☑ Manuale</li><li>☑ Assente</li></ul>		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	□ Tutta no	ore centrali otte-mezza punto bire	notte 🗀	Punt Asse	o a punto elettronico nte
LJ							
- VIA S. BIAGIO - crep	ELVEDE ouscolar	accensioni: ERE)- solo crepuscolare co e + orologio con circuiti N E - crepuscolare + orologi	NOTTE/MEZ	ZA NOTT	E	OTTE	

9. Contenuto quadro elettrico
Sezione Quadro: GENERALE  n. 1 M.T.D. 4x63 A Idn 0,3 A regolabile AUSILIARI QUADRO  n. 1 M.T. 2x6 A PROVA IMPIANTO  n. 1 M.T. 2x4 A n. 2 OROLOGI n. 3 TELERUTTORI 4P comando circuiti
Sezione Linee I.P. · n. 2 M.T. 1x(2x32A)+ 1x(2x15A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE Viale VITTORIO EMANUELE
n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x16A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE Loc. S. BIAGIO
n. 1 M.T. 1x(2x32A) circuito NOTTE (NORMALE) GIARDINI
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme
☐ Conforme - Adeguare ☐ Non Conforme - Sostituire
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:
La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli mpianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.  La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo
spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e ongitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.
potenza. 3. La protezione differenziale contro i contatti verso terra presente, a verifica effettuata da Ente Terzo preposto alla realizzazione delle verifiche degli impianti secondo quanto richiesto da D.P.R. 462/01, non funziona correttamente; Si dovrà prevedere la sua sostituzione.

QUADRO ELETTRICO I.P.			Data	07/0	08/13	N°	LT002
Localizzazione		S.BIAGIO					<del>-</del>
Proprietario  Comune			Gesto	ore Impia	nti		⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
		GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI	
1. Immagine qua	adro eletti	rico	T				
				CONTRACTOR DESIGNATION OF THE PARTY OF THE P			
2. Dettaglio qua	dro elettri	СО			3. Alimen	tazio	one
Classe di protezione:  armadio esterno		a ⊠ Si □ ⊠ Si □	NO NO	<b>Tipo di Ca</b> ☑ Cavi but	☐ TN  N		
4. Dati utenza	N. POD.	400656	Potenza m	assima ri	levata	2,4	kW
5. Gestione acce	ensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
☐ Crepuscolare ☐ Orologio ☐ Manuale ☐ Assente ☐		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Tutta no	ore centrali tte-mezzar punto bire	notte 🛛 🖂	Punt Asse	o a punto elettronico nte
	e seguenti a Verso Rocca	accensioni; a - solo crepuscolare con e erin - solo crepuscolare co			ΓE		

9. Contenuto quadro elettrico		
- BY PASS r - AUSILIARI QUADRO n.	n. 1 M.T.D. 2x16 A Idn 0,3 A n. 1 M.T. 2x32 A 1 M.T. 2x6 A 1 SEZ. 2x16 A iti	
Sezione Linee I.P n. 1 DIFF. 2x40 A Idn 0,3 A con sister - n. 1 M.T. 2x16 A Via S.BIAGIO - Verso Rocca - n. 1 M.T. 2x16 A Via S. BIAGIO - Verso Lancerin	ma di riarmo automatico	
10. Interventi di sicurezza ed adeg	juamento alle norme	
☐ Conforme		☐ Non Conforme - Sostituire
Relazione azioni correttive e/o adeguan  1. Per conseguire il risparmio energetic UI) è consigliabile gestire l'impianto me  2. Nel quadro sono presenti apparecch (blocco differenziale); Ristabilire condiz di protezione del quadro.  3. L'impianto elettrico di alimentazione o deterioramento delle caratteristich apparecchi), che producono localment pericolose verso terra. Questa situazio esercizio dell'impianto di illuminazione dei by-pass degli interruttori differer evidenziata risulta pericolosa e richiede	nento: co e nel contempo garantire la presc diante controllore elettronico di poter iature collegate provvisoriamente per ioni di sicurezza eliminando appareco  presenta difetti d'isolamento verso t ne elettriche nel tempo dei comp te un elevato rischio di folgorazione one è attualmente presente, in quan pubblica, è stato scelto di realizzare nziali che alimentano le linee con	ritta uniformità dell'illuminazione (Uo, nza.  r malfunzionamento di quelle presenti chiature "volanti" e ripristinando grado derra a causa di danneggiamenti locali conenti elettrici (linee, morsettiere, e a causa della presenza di tensioni to per necessità di mantenimento in sul quadro elettrico di alimentazione difetto d'isolamento. La situazione

QUADRO ELETTRICO I.F	•	Data	07/0	08/13	N°	LT003	
			07/0	J6/ 13	IN.	L1003	
Localizzazione Proprietario	GIARDINI SALUS		re Impia	ınti			
☐ Comune		☐ Cor	=	IIICI			
DATI	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI		
1. Immagine quadro eletti	rico						
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alimer	tazio	one	
Classe di protezione: armadio esterno	Differenziale Si NO  NO  Messa a terra: Presente Non presente Non Necessaria (classe II)			Sistema: ☐ TT ☐ TN  Quadro ☐ 3F + N ☐ F + N  Linee IP ☐ 3F + N ☐ F + N  Tipo di Cavi: ☐ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☐ FG7 multipolare ☐			
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00813962	Potenza m	assima ri	levata	16,5	5 kW	
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso	
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente		ore centrali tte-mezzar punto bire	notte 🔲	Punt Asse	o a punto elettronico nte	
N. 4 circuiti con le seguenti     VIALE VITTORIO EMANUEL     crepuscolare + orologio cor     VIALE VITTORIO EMANUEL     crepuscolare + orologio cor     VIALE VITTORIO EMANUEL     crepuscolare + orologio cor     CIARDINI VIALE V. EMANU	E (Verso H. Bellavista) + V circuiti NOTTE/MEZZA NO E (Verso H. Regina - Via F circuiti NOTTE/MEZZA NO E (Verso GIARDINI) circuiti NOTTE/MEZZA NO	OTTE Roma S.P. p OTTE OTTE	er Vetriol	0)	NOTT	Έ	

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Ouadro: - GENERALE SEZIONE 1 n. 1 M.T.D. 4x63 A Idn 0,3 A regolabile - GENERALE SEZIONE 2 n. 1 M.T.D. 4x63 A Idn 0,3 A regolabile - BY PASS SEZIONE 1 n. 1 SEZ. 4x100 A - BY PASS SEZIONE 2 n. 1 SEZ. 4x100 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x2 A n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO - ESCLUSIONE MEZZA NOTTE n. 1 M.T. 2x6 A - n. 1 OROLOGIO - n. 1 CREPUSCOLARE - n. 8 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P. - n. 2 M.T. 1x(2x40A)+ 1x(2x32A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE Viale VITTORIO EMANUELE (Verso H. Bellavista) + VIALE BELVEDERE ALTA - n. 2 M.T. 1x(2xN.D.)+ 1x(2xN.D.) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIALE VITTORIO EMANUELE (Verso H. Regina - Via Roma S.P. per Vetriolo) - n. 2 M.T. 1x(2x20A) + 1x(2x20A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIALE VITTORIO EMANUELE (Verso GIARDINI) - n. 2 M.T. 1x(2x10A) + 1x(2x10A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE GIARDINI VIALE V. EMANUELE 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme Non Conforme - Adeguare ☐ Non Conforme - Sostituire Relazione azioni correttive e/o adequamento: 1. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per consequire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 2. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I.F	<b>)</b> .	Data	07/0	08/13	N°	LT004
Localizzazione	Cabina CASTAGNI	ETO				
Proprietario		Gesto	re Impia	ınti		
⊠ Comune		☐ Cor				S.T.E.T. S.p.A.
	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FERIME	NTO	_
1. Immagine quadro eletti	rico					
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alime	ntazio	one
Classe di protezione: armadio esterno		NO NO	Sistema: ☑ TT ☐ TN  Quadro ☑ 3F + N ☐ F + N  Linee IP ☐ 3F + N ☑ F + N   Tipo di Cavi: ☑ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☐ FG7 multipolare ☐			
4. Dati utenza N. POD.	400457	Potenza m	assima ri	levata	1,6 k	
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del	flusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Tutta no	re centrali tte-mezzar punto bire	notte 🛚 🛚	Punto	o a punto elettronico nte
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 3 circuiti con le seguenti</li> <li>SALITA AL CASTAGNETO A</li> <li>SALITA AL CASTAGNETO B</li> <li>LOC. GATTO - solo crepuso</li> </ul>	LTA - solo crepuscolare co ASSA - solo crepuscolare o	con unico cir				

#### 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - GENERALE n. 1 M.T. 4x125 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x4 A - PROTEZIONE ZONA 1 n. 1 M.T.D. 2x40 A Idn 0.3 A - BY PASS ZONA 1 n. 1 M.T. 2x40A - PROTEZIONE ZONA 2 n. 1 M.T.D. 2x25 A Idn 0,3 A - BY PASS ZONA 2 n. 1 M.T. 2x25A - n. 3 TELERUTTORI 2P comando circuiti Sezione Linee I.P. - n. 1 M.T. 2x16A Loc. GATTO - n. 1 M.T. 2x32A SALITA AL CASTAGNETO ALTA - n. 1 M.T. 2x25A SALITA AL CASTAGNETO BASSA 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme ☐ Non Conforme - Sostituire Non Conforme - Adequare Relazione azioni correttive e/o adeguamento: 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore. 2. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 3. Si denota la mancanza di identificazione delle funzionalità dei circuiti presenti nel quadro. Si dovrà dotare il quadro di etichettatura adequata. 4. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I.F	 >.	Data	07/0	8/13	N°	LT005
Localizzazione	Cabina TAVERNA			-,		
Proprietario  ☑ Comune		☐ Cor				⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
DATI ( 1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIME	NTO	
2. Dettaglio quadro elettri	co			3. Alime	ntazio	 one
Classe di protezione: armadio esterno	ettriche: a Si		Sistema:			
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00400828	Potenza m	assima ril	evata	8,0	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del	-	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	Regolato Tutta no		otte [	Punto	o a punto elettronico nte
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 3 circuiti con le seguenti</li> <li>VIALE BELVEDERE BASSA -</li> <li>LUNGOLAGO - solo crepusco</li> <li>VIA SEGANTINI - crepuscola</li> </ul>	crepuscolare + orologio co olare con unico circuito NC	TTE				ime

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - DIFF. AUSILIARI n. 1 DIFF. 2x40A Idn 0,5 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x4 A - n. 2 OROLOGI - n. 3 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P. - n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,5 A con sistema riarmo automatico - n. 2 M.T. 1x(2x32A)+ 1x(2x40A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE Viale BELVEDERE BASSO - n. 1 M.T. 2x25A circuito NOTTE (TUTTA) LUNGOLAGO - n. 1 DIFF. 2x40A Idn 0,3 A con sistema riarmo automatico - BY PASS n. 1 M.T. 2x25A - n. 1 M.T. 2x16A circuito con regolazione del flusso luminoso biregime con cavo pilota Via SEGANTINI 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme ☐ Conforme Non Conforme - Adequare ☐ Non Conforme - Sostituire Relazione azioni correttive e/o adeguamento: 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore. 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I.F	•	Data	07/0	08/13	N°	LT006	
Localizzazione	Cabina BELLAVIS		07/0	70, 13			
Proprietario	Cabina DELLAVIS		re Impia	nti			
□ Comune     □		☐ Cor	-	TTCI		⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>	
	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FERIME	NTO		
1. Immagine quadro eletti	rico						
2. Dettaglio quadro elettri	СО			3. Alime	ntazio	one	
Classe di protezione: armadio esterno		a Si NO Si NO Quadro Linee IP  te aria (classe II)			na:   TT   TN  TO   3F + N   F + N  IP   3F + N   F + N  di Cavi:  vi butilici  T unip.   FG7 multipolare		
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00400765	Potenza m	assima ri	levata	4,6	kW	
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo					luminoso	
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	□ Tutta no	re centrali: tte-mezzar punto bireç	notte 🛚 🗵		o a punto elettronico nte	
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 2 circuiti con le seguenti a</li> <li>VIALE TRENTO + VIA DON l crepuscolare + orologio con</li> <li>VIA PIGIO - crepuscolare +</li> </ul>	Mario Bebber Alta circuiti Notte/Mezza No		OTTE				

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x4 A - OROLOGIO - PROTEZIONE ZONA 1 n. 1 DIFF. 2x40 A Idn 0.3 A - BY PASS ZONA 1 n. 1 M.T. 2x40A - PROTEZIONE ZONA 2 n. 1 DIFF. 2x40 A Idn 0,3 A - BY PASS ZONA 2 n. 1 M.T. 2x40A - n. 4 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P. - n. 2 M.T. 1x(2x25A)+ 1x(2x25) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE Viale TRENTO + Via DON MARIO BEBBER ALTA - n. 2 M.T. 1x(2x25A)+ 1x(2x10A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE Via PIGIO 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme ☐ Conforme Non Conforme - Adequare ☐ Non Conforme - Sostituire Relazione azioni correttive e/o adeguamento: 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore. 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I.F	Data	07/0	8/13	N°	LT007	
Localizzazione	Cabina PONTE					
Proprietario		ore Impia	nti			
Comune		Co		FERTMEN		⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI KI	LEKTMEN	110	
1. Immagnie quadro cieta					4-3-4	
				PRESIDENT AND ADDRESS OF THE PRESIDENT ADDRESS OF T		
2. Dettaglio quadro elettri	СО			3. Alimen	tazio	one
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni elettriche:  IP 44 IP 44 Differenziale  IP 2X IP 2X IP 2X IP 2X IP 00 Presente □ Non presente □ Non Necessaria (class			Sistema: ☐ TT ☐ TN  Quadro ☐ 3F + N ☐ F + N  Linee IP ☐ 3F + N ☐ F + N   Tipo di Cavi: ☐ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☐ FG7 multipolare ☐		
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00400557	Potenza m	assima ri	levata	15,1	. kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo					luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	□ Tutta no	ore centrali otte-mezzar punto bire	notte 🔲	Punto Assei	o a punto elettronico nte
- n. 5 circuiti con le seguenti accensioni: - VIA S.CROCE + VIALE LIDO crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE - VIALE LIDO + VIA DELLE CASERME + VIA BION + VICOLO DIEGO VALERI crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE - VIA DANTE + VICOLO GARIBALDI crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE - VIA LAGO + PONTE LEGNO solo crepuscolare con unico circuito NOTTE - VIA CROCE + VIA DON MARIO BEBBER crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE						

#### 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - GENERALE SEZIONE 1 n. 1 M.T.D. 4x63 A Idn 0,3 A regolabile - GENERALE SEZIONE 2 n. 1 M.T.D. 4x63 A Idn 0,3 A regolabile - BY PASS SEZIONE 1 n. 1 SEZ. 4x100 A n. 1 SEZ. 4x100 A - BY PASS SEZIONE 2 - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO - ESCLUSIONE MEZZA NOTTE n. 1 M.T. 2x6 A - n. 1 OROLOGIO - n. 10 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P. - n. 2 M.T. 1x(2x32A) + 1x(2x32A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA S.CROCE + VIALE LIDO - n. 2 M.T. 1x(2x32A) + 1x(2x32A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIALE LIDO + VIA DELLE CASERME + VIA BION + VICOLO DIEGO VALERI - n. 2 M.T. 1x(2x50A)+ 1x(2x40A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA DANTE + VICOLO GARIBALDI - n. 2 M.T. 1x(2x32A)+ 1x(2x6A) circuito NOTTE (NORMALE) VIA LAGO + PONTE LEGNO - n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x10A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA CROCE + VIA DON MARIO BEBBER 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme Non Conforme - Adequare ☐ Non Conforme - Sostituire ☐ Conforme Relazione azioni correttive e/o adequamento: 1. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per consequire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 2. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I.F	<b>)</b> .	Data	07/0	08/13	N°	LT008		
Localizzazione	Cabina REGINA			<u> </u>				
Proprietario  ☑ Comune		☐ Cor				⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>		
1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI			
	To the state of th							
2. Dettaglio quadro elettri	CO			3. Alimen	tazio	 one		
Classe di protezione: armadio esterno	Magnetotermica Differenziale  Messa a terra Presente Non present Non Necess	Messa a terra:			Sistema: ☑ TT ☐ TN  Quadro ☑ 3F + N ☐ F + N  Linee IP ☐ 3F + N ☑ F + N   Tipo di Cavi: ☑ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☐ FG7 multipolare ☐			
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00399592	Potenza m	assima ri	levata	16,7	7 kW		
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso		
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente		ore centraliz tte-mezzar punto bireç	notte 🔲	Punto Asse	o a punto elettronico nte		
- n. 5 circuiti con le seguenti - VIA ROMA - Verso BARELLI crepuscolare + orologio cor - VIA ROMA - Verso BERTOLI crepuscolare + orologio cor - VIA FOSSE crepuscolare + orologio cor - VIA SALINA crepuscolare + orologio cor - VICOLO VETRIOLO + VIA F crepuscolare + orologio cor	n circuiti NOTTE/MEZZA NO INI n circuiti NOTTE/MEZZA NO n circuiti NOTTE/MEZZA NO n circuiti NOTTE/MEZZA NO PER VETRIOLO	OTTE OTTE						

#### 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - GENERALE SEZIONE 1 n. 1 M.T.D. 4x63 A Idn 0,3 A regolabile - GENERALE SEZIONE 2 n. 1 M.T.D. 4x63 A Idn 0,3 A regolabile - BY PASS SEZIONE 1 n. 1 SEZ. 4x63 A - BY PASS SEZIONE 2 n. 1 SEZ. 4x63 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A n. 1 M.T. 2x16 A - PROVA IMPIANTO - ESCLUSIONE MEZZA NOTTE n. 1 M.T. 2x6 A - n. 1 OROLOGIO - n. 10 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P. - n. 2 M.T. 1x(2x25A)+ 1x(2x25A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA ROMA - Verso BARELLI - n. 2 M.T. 1x(2x16A) + 1x(2x16A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA ROMA - Verso BERTOLINI - n. 2 M.T. 1x(2x16A) + 1x(2x16A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE **VIA FOSSE** - n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x10A) circuito NOTTE (NORMALE) **VIA SALINA** n. 2 M.T. 1x(2x10A) + 1x(2x10A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VICOLO VETRIOLO + VIA PER VETRIOLO 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme Non Conforme - Adequare ☐ Non Conforme - Sostituire ☐ Conforme Relazione azioni correttive e/o adequamento: 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore. 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I	.P.	Data	07/08	/13	N°	LT009
Localizzazione	Fari SOTTOPASSO	VV.FF.				
Proprietario		Gesto	re Impiant	j		
		☐ Con				<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>
	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RIF	ERIME	OTV	
1. Immagine quadro elet	trico	1				
				CTO CTO	Equ	
2. Dettaglio quadro elett	rico		3	. Alimer	ntazio	one
Classe di protezione: armadio esterno ☐ < IP 44 ☐ > IP 44  componenti interni ☐ < IP 2X ☐ > IP 2X	Messa a terra	a ⊠ Si □ l ⊠ Si □ l	NO	stema: [] uadro [] nee IP []		□ TN N □ F + N N □ F + N
Stato quadro:  Integro Rotto/Rovinato Inadeguato/Obsoleto o fuor	□ Non presente     □ Non Necess	□ Presente     □ Non presente     □ Non Necessaria (classe II)		Tipo di Cavi:  ☐ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☐ FG7 multipolare ☐		
4. Dati utenza N. POD.	706337	Potenza ma	assima rile	vata	0,8	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduzio	ne del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Tutta not	re centralizza te-mezzanot bunto biregir	te 🗵	Punto Asser	o a punto elettronico nte
□						
<ul><li>8. Profilo utenza</li><li>- n. 2 circuiti con le seguent</li></ul>	i accensioni:					
- 1/2 FARI SOTTOPASSO sempre ACCESI						
- 1/2 FARI SOTTOPASSO solo crepuscolare con unic	o circuito NOTTE					

9. Contenuto quadro elettrico
Sezione Quadro:  - GENERALE n. 1 M.T. 2x20 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - CREPUSCOLARE - n. 1 TELERUTTORE 2P comando circuito
Sezione Linee I.P.
- n. 1 M.T.D. 2x10A Idn 0,03 A 1/2 FARI SOTTOPASSO
- n. 1 M.T.D. 2x10A Idn 0,03 A 1/2 FARI SOTTOPASSO
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme
☑ Conforme       ☐ Non Conforme - Adeguare       ☐ Non Conforme - Sostituire

						1 = 0.4.0
QUADRO ELETTRICO I.F		Data 07/08/13		J8/13	N°	LT010
Localizzazione	Cabina PISCINA					
Proprietario			e Impia	nti		<b>∇</b>
	CENEDALT OLIADDO I	Com		EEDTMEN		S.T.E.T. S.p.A.
1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO   rico	ELETTRICC	) DI KI	FEKTIMEN	110	
2. Dettaglio quadro elettri	co			3. Alimen	tazio	one
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni elettriche:  Magnetotermica		Sistema: □ TT □ TN  Quadro □ 3F + N □ F + N  Linee IP □ 3F + N □ F + N   Tipo di Cavi: □ Cavi butilici □ FG7 unip. □ FG7 multipolare □			
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00400008	Potenza ma	ssima ri	levata	8,0	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del fl	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	Regolatore Tutta nott Punto a pi	e-mezzar	notte 🛛 🖾	Punto Asse	o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza						
<ul> <li>n. 2 circuiti con le seguenti a</li> <li>VIA GARIBALDI + VIA TRAV solo crepuscolare con unico</li> <li>PIAZZA C.A. DALLA CHIESA solo crepuscolare con unico</li> </ul>	'AIA + VICOLO DEL RIO circuito NOTTE + PARCHEGGIO P23					

QUADRO ELETTRICO I.F	<b>)</b> .	Data	07/0	08/13	N°	LT011		
Localizzazione	Cabina LIDO							
Proprietario	_		re Impia	inti		_		
		☐ Cor		EEDTMEN				
1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FEKIMEN	110			
B.E. Bes.								
2. Dettaglio quadro elettri	co			3. Alimen	tazio	one		
Classe di protezione: armadio esterno	Magnetotermica Differenziale  Messa a terra  Presente  Non present  Non Necess	Messa a terra:  ☑ Presente ☐ Non presente ☐ Non Necessaria (classe II)		Sistema: □ TT □ TN  Quadro □ 3F + N □ F + N  Linee IP □ 3F + N □ F + N   Tipo di Cavi: □ Cavi butilici □ FG7 unip. □ FG7 multipolare □				
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00400607	Potenza m	assima ri	levata	17,6	5 kW		
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	usso	luminoso		
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	Regolato Tutta no Punto a		notte 🔲	Punto Asse	o a punto elettronico nte		
8. Profilo utenza								
<ul> <li>n. 3 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>VIALE LIDO + VIA BRENTA - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>VIALE LIDO - Verso LIDO - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>VIA SEGANTINI - crepuscolare con riduzione intensità luminosa tipo PUNTO a PUNTO biregime</li> <li>Alimentazione Quadro LT012 - Via Segantini Nuova (Traversa LIDO)</li> </ul>								

O Contonuto guadro alettr	wine.	
9. Contenuto quadro elettr	ПСО	
Sezione Quadro:		
- AUSILIARI QUADRO n.	. 1 M.T.D. 4x100 A Idn 0,3 Regolabile 1 M.T. 2x6 A 1 M.T. 1x4 A P comando circuiti	
Sezione Linee I.P.:		
- n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,5 A	A con sistema riarmo automatico	
- n. 2 M.T. 1x(2x40A)+ 1x(2x VIALE LIDO + VIA BRENTA	x32A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito M	1ezza notte
- n. 2 M.T. 1x(2x40A)+ 1x(2x VIALE LIDO - Verso LIDO	x32A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito M	1ezza notte
- BY PASS n. 1 M.T. 2x16A	A con sistema riarmo automatico n regolazione del flusso luminoso biregime co	n cavo pilota
- Partenza QUADRO LT012 - r	n. 1 M.T. 4x20 A	
10. Interventi di sicurezza	ed adeguamento alle norme	
☐ Conforme		☐ Non Conforme - Sostituire
esclusivamente all'Ente Distrit impianti di illuminazione pub servizio ad altro Ente terzo, dell'Ente Distributore. 2. La gestione dell'illuminazior alternato di metà lampade, n dalla normativa (Uo, UI); per dell'illuminazione (Uo, UI) è co 3. L'impianto elettrico di alime o deterioramento delle cara apparecchi), che producono pericolose verso terra. Questa esercizio dell'impianto di illum	è all'interno di una cabina di distribuzioni butore dell' energia elettrica, attualmente ar oblica del Comune. Si consiglia in futuro, in di prevedere lo spostamento del quadro de ne di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevenon permette di garantire il rispetto dell'unifo conseguire il risparmio energetico e nel contronsigliabile gestire l'impianto mediante contro entazione presenta difetti d'isolamento verso ratteristiche elettriche nel tempo dei com localmente un elevato rischio di folgorazioni a situazione è attualmente presente, in qua ninazione pubblica, è stato scelto di realizzar ri differenziali che alimentano le linee con	nche Gestore della manutenzione degli previsione di eventuale scorporo del all'esterno dei locali ad uso esclusivo vede ad un'ora stabilita lo spegnimento ormità globale e longitudinale richiesta rempo garantire la prescritta uniformità llore elettronico di potenza. terra a causa di danneggiamenti locali riponenti elettrici (linee, morsettiere, ne a causa della presenza di tensioni into per necessità di mantenimento in re sul quadro elettrico di alimentazione
, ,	e richiede un urgente intervento di messa a n	

QUADRO ELETTRICO I.F	<b>)</b> .	Data	07/0	08/13	N°	LT012
Localizzazione	VIA SEGANTINI N	AVOU				
Proprietario			re Impia	nti		N
Comune	CENERALI QUARRO	Con		CEDIMEN		<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>
1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI KI	LEKTMEN	110	_
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alimen	tazio	one
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni elettriche: Magnetotermica		Quadro Quadro Linee IP Tipo di Ca Cavi but FG7 uni	3F + 3F + <b>vi:</b> :ilici _	☐ TN  N ☐ F + N N ☐ F + N	
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00400607	Potenza ma	assima ri	levata	Ved	ere Cabina LIDO
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	☐ Tutta not	re centrali te-mezzar ounto bire	notte 🛚 🗵	Punto Asse	o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza	,					
- n. 1 circuito con le seguente - TRAVERSA LIDO - solo crepi NOTA: Su quadro presente Ol	uscolare con unico circuito					

9. Contenuto quadro elettrico		
Sezione Quadro:		
- GENERALE n. 1 M.T - AUSILIARI QUADRO n. 1 P.F. - CREPUSCOLARE	7. 4x50 A 2x20 A	
- OROLOGIO - MAN./AUT. n. 1 CO - n. 1 TELERUTTORE 4P comando cir	OMM. 1x20 A rcuito	
Sezione Linee I.P.:		
- n. 1 M.T.D 4x16A Idn 0,3 A TRAVERSA LIDO		
10. Interventi di sicurezza ed ade	equamento alle norme	
☐ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

QUADRO ELETTRICO I.F	) <u>.</u>	Data	07/0	08/13	N°	LT013	
Localizzazione							
Proprietario		Gesto	re Impia	nti			
		Comune S.T.E.T. S.p.A.					
	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIM	ENTO		
1. Immagine quadro eletti	TICO						
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alim	entazio	one	
Classe di protezione: armadio esterno	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale	a ⊠ Si □ I ⊠ Si □ I	NO NO	Sistema:  Quadro Linee IP	☐ 3F +	<ul><li>□ TN</li><li>N</li></ul>	
$\boxtimes$ > IP 2X	<b>Messa a terra</b> ☐ Presente	) <b>:</b>					
Stato quadro:  Integro Rotto/Rovinato Inadeguato/Obsoleto o fuori i	Non present     Non Necess     Non Necess	te aria (classe II	)	Tipo di (	outilici _	] FG7 multipolare	
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00401022	Potenza ma	assima ri	levata	2,3	kW	
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione de	lflusso	luminoso	
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☑ Assente	☐ Tutta not	re centrali te-mezzai ounto bire	notte	☐ Punto ☑ Assei ☐	o a punto elettronico nte	
L							
8. Profilo utenza  - n. 2 circuiti con le seguenti a  - VICOLO CROCIFISSO - solo - VIA PER CALDONAZZO - sol	crepuscolare con unico ci						

9. Contenuto quadro elettrico					
Sezione Quadro:					
<ul> <li>AUSILIARI QUADRO</li> <li>PROVA IMPIANTO</li> <li>ESCLUSIONE NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>BY PASS</li> <li>PROTEZIONI</li> <li>n. 4 TELERUTTORI 4P comando circuiti</li> </ul>	n. 1 M.T. 2x6 A n. 1 M.T. 1x3 A n. 1 M.T. 1x3 A n. 2 M.T. 2x32A n. 2 M.T.D. 2x40A Idn 0,3	3 A			
Sezione Linee I.P.:					
- n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x16A) circuito NOT VICOLO CROCIFISSO	TE (NORMALE) e circuito ME	EZZA NOTTE			
- n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x16A) circuito NOT VIA PER CALDONAZZO	TE (NORMALE) e circuito ME	EZZA NOTTE			
10. Interventi di sicurezza ed adeguamente	o alle norme				
☐ Conforme ☐ Non Cor	nforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire			
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.  2. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.  3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.					

OUADDO ELETTRICO I		D-1-	07.//	20/12		17044
QUADRO ELETTRICO I		Data	07/0	08/13	N°	LT014
Localizzazione	CORSO CENTRALI					
Proprietario			re Impia	inti		N
☐ Comune	CENERALI OUADRO	Cor		EEDTMEN		<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>
1. Immagine quadro elet	I GENERALI QUADRO	ELETIKIC	O DI KI	FEKTME	NIO	
II Illiniagine quadro elec						
2. Dettaglio quadro elett	rico	1		3. Alimer	ntazio	one
Classe di protezione: armadio esterno ☐ < IP 44 ☐ > IP 44	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale	a ⊠ Si □	NO NO	Sistema: Quadro X		☐ TN  N ☐ F + N N ☐ F + N
componenti interni	☐ Presente ☐ Non present ☐ Non Necess	<ul><li>Non presente</li><li>Non Necessaria (classe II)</li></ul>		Tipo di Cavi:  Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare		
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00400027	Potenza m	assima ri	levata	9,5	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	_	re centrali tte-mezzar punto bire	notte 🔲	Punto	o a punto elettronico nte
□						
8. Profilo utenza						
Unica accensione con regol	atore di flusso:					
n. 1 gradino impostato a 180 V in 30 minuti attivo dalle 02.00 alle 06.00						
Suddivisione zone CORSO CENTRALE:						
- BASSETTI - LASTA - PALESTRA - EX BAR LUNA						

9. Contenuto quadro elettrico		
Sezione Quadro:		
- n. 1 Regolatore Automatico di Fluss	o - marca ES ELETTRONICA mod. ESN	4A 016 LB/A4
Sezione Linee I.P. :		
- n. 4 M.T. 4x16 A (all'interno del rec	golatore di flusso)	
- n. 4 - DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A con si	stema di riarmo automatico	
- n. 1 M.T. 2x25 A		
10. Interventi di sicurezza ed ade	guamento alle norme	
	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

		1				T
QUADRO ELETTRICO I.P	<b>).</b>	Data	07/0	8/13	N°	LT015
Localizzazione	VIA CLAUDIA AU	GUSTA E I	ROTATO	RIA		
Proprietario			re Impia	nti		
Comune	 GENERALI QUADRO I	Col		EEDTMEN	ITO	<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>
1. Immagine quadro elettr		ELETTRIC	O DI KI	LEKTMEN	110	
					and the same of th	
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alimen	tazi	one
Classe di protezione: armadio esterno		a ⊠ Si □ ⊠ Si □	NO NO	Tipo di Car	3F + 3F + <b>vi:</b> ilici _	☐ TN  N ☐ F + N N ☐ F + N  F + N
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00928633	Potenza m	assima ril	levata	9,0	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	o luminoso
	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Tutta no	ore centraliz tte-mezzan punto bireç	otte 🛚 🗵	Punt Asse	o a punto elettronico ente
L						
8. Profilo utenza  - n. 2 circuiti con le seguenti a  - VIA CLAUDIA AUGUSTA - Ve  - VIA CLAUDIA AUGUSTA - Ve	erso LEVICO - solo crepus				IOTT	E

9. Contenuto quadro elettrico		
Sezione Quadro:  - GENERALE  - AUSILIARI QUADRO  - n. 1 OROLOGIO  - n. 1 CREPUSCOLARE  - n. 2 TELERUTTORI 4P comando cir  Sezione Linee I.P.:  - n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,5 A con sis  - n. 1 M.T. 4x25A circuito NOTTE (No VIA CLAUDIA AUGUSTA - Verso LE)  - n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,5 A con sis	2x32 A cuiti stema riarmo automatico ORMALE) VICO	
- n. 1 M.T. 4x16A circuito NOTTE (No VIA CLAUDIA AUGUSTA - Verso CA	ORMALE)	
10. Interventi di sicurezza ed ade	equamento alle norme	
□ Conforme     □	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
	tico e nel contempo garantire la preso nediante controllore elettronico di poter	

QUADRO ELETTRICO I.I	P.	Data	07/0	)8/13	N°	LT016-A
Localizzazione	Cabina ROGGER		0270			
Proprietario		Gesto	re Impia	nti		
		☐ Cor	=			
	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI	
1. Immagine quadro elett	rico	Γ				
2. Dettaglio quadro elettr	ico	l		3. Alimen	tazi	one
Classe di protezione: armadio esterno ☐ < IP 44 ☐ > IP 44	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale	a ⊠ Si □	NO NO	Sistema: D		□ TN  N □ F + N N □ F + N
componenti interni			I)	Tipo di Cav  Cavi but  FG7 unip	<b>vi:</b> :ilici _	N
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00401297	Potenza m	assima ril	evata	5,5	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo					luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	□ Regolato     □ Tutta not     □ Tutt		zzato 🔲		o a punto elettronico
☐						
8. Profilo utenza						
Unica accensione con regolat	ore di flusso:					
n. 1 gradino impostato a 180	V in 30 minuti attivo dalle	02.00 alle (	06.00			
Suddivisione zone:						
- unica zona comprensiva del VIA A PRA' - VIA BROLOTO VICOLO ROMANO JORIS - V	NDO - VIA CA' ROTTE - VI		OZZARA			

9. Contenuto quadro elettrico		
Sezione Quadro:		
- n. 1 Regolatore Automatico di Fluss	so - marca ES ELETTRONICA mod. ES	MA 011 LB/A
Sezione Linee I.P. :		
- n. 1 M.T. 4x10A (all'interno del rego VIA A PRA' - VIA BROLOTONDO - V VICOLO ROMANO JORIS - VIA CESA		A
- n. 3 M.T. 4x10A (all'interno del rego	olatore di flusso) - non utilizzati	
10. Interventi di sicurezza ed ade	equamento alle norme	
☐ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

QUADRO ELETTRICO I.F	) <u>.</u>	Data	07/0	08/13	N°	LT016-B
Localizzazione	Cabina ROGGER					
Proprietario		Gesto	re Impia	nti		
⊠ Comune		☐ Cor				
DATI ( 1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIME	ОТИ	
	area!					
2. Dettaglio quadro elettri				3. Alimer	ntazio	one
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni ele Magnetotermica Differenziale  Messa a terra Presente Non present Non Necess	a Si 🗌 Si		Sistema: Quadro Linee IP Tipo di Ca Cavi but	3F +   3F + <b>vi:</b> tilici _	☐ TN  N
☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori ı						
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00401297	Potenza m				. Cabina ROGGER-A
<ul><li><b>5. Gestione accensione</b></li><li>☑ Crepuscolare</li><li>☑ Orologio</li><li>☑ Manuale</li><li>☑ Assente</li></ul>	Centralizzato Punto a punto Assente	Regolato	re centrali tte-mezzar punto bire	zzato 🖂	Punt	o luminoso o a punto elettronico nte
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>Quadro alimentato da stesso de la constanta de la constant</li></ul>	accensioni: - solo crepuscolare con u	nico circuito	) NOTTE	IOTTE		

- GENERALE n. 1 DIFF. + M.T. 2x40 A Idn 0,3 + 2x40 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x4 A - n. 3 TELERUTTORI 4P comando circuiti  Sezione Linee I.P.: - n. 1 M.T. 2x25A - non più utilizzato
- AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x4 A
- GENERALE n. 1 DIFF. + M.T. 2x40 A Idn 0,3 + 2x40 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x4 A - n. 3 TELERUTTORI 4P comando circuiti  Sezione Linee I.P.: - n. 1 M.T. 2x25A - non più utilizzato
- AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x4 A - n. 3 TELERUTTORI 4P comando circuiti  Sezione Linee I.P.: - n. 1 M.T. 2x25A - non più utilizzato
- n. 1 M.T. 2x25A - non più utilizzato
- n. 1 M.T. 2x20A
VIA CASOTTE / VIA SOTTOROVERI
- n. 1 M.T. 2x10A VIA CA ROTTE' / VIA A PRA'
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Sostituire
1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo de servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.  2. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.  3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti local o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tension pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento ir esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

OLIADBO ELET	TDICO I D	<b>\</b>	Data	07/0	0/12	N°	LT017
QUADRO ELET	IRICO I.P		Data	07/0	8/13	IN	LIUI7
Localizzazione		Cabina FIERA	Cooks	vo Trania	L:		_
Proprietario  ⊠ Comune		П	Gesto	ore Impia	nti	1	∑ _ S.T.E.T. S.p.A
Z comune	DATI (	GENERALI QUADRO			FERIMEI		<u> </u>
1. Immagine qua							
		Contraction					
2. Dettaglio qua	dro elettri	СО			3. Alimer	ntazio	ne
	<b>ne:</b> ☐ < IP 44 ☑ > IP 44	<b>Protezioni el</b> Magnetotermic Differenziale	:a ⊠ Si □	NO NO	Sistema: [		□ TN N □ F + N N □ F + N
componenti interni				Quadro			
4. Dati utenza	N. POD.	401138	Potenza m	assima ril	levata	7,9 k	······································
5. Gestione acce	nsione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
Crepuscolare Orologio Manuale Assente		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Tutta no	ore centraliz tte-mezzan punto birec	otte 🗵	Punto Assen	a punto elettronico nte
□							
solo crepuscolare	e seguenti a VIA PASOT e con unico COLO DELLA e con unico	TE + VIA A. AVANCINI + circuito NOTTE A CHIESA + VIA TRIESTE circuito NOTTE			/ICOLO OS	SPIZIO	

9. Contenuto quadro elettrico				
J. Contended quadro dictation				
Sezione Quadro:				
- AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x16 A - PROVA IMPIANTO n. 1 SEZ. 2x16 A - BY PASS n. 3 M.T. 4x32 A n. 3 TELERUTTORI comando circuiti				
Sezione Linee I.P.:				
- n. 1 DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A con sistema di riarmo automatico - n. 1 M.T. 4x25 A VIA BATTISTI + VIA PASOTTE + VIA A. AVANCINI + VIA XI FEBBRAIO + VICOLO OSPIZIO				
- n. 1 DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A con sistema di riarmo automatico - n. 1 M.T. 4x25 A				
VIA REGIA + VICOLO DELLA CHIESA + VIA TRIESTE + PIAZZA VENEZIA				
- n. 1 DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A con sistema di riarmo automatico - n. 1 M.T. 4x25 A VIA DIAZ				
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme				
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adeguare ☐ Non Conforme - Sostituire  Relazione azioni correttive e/o adeguamento:				
1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo				
dell'Ente Distributore.  2. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.				

OLIADDO ELETTRICO I D		Data	07/09/12	N°	LT018	
QUADRO ELETTRICO I.F		Data	07/08/13	IN.	LIUIO	
Localizzazione	SONNINO	Casta	Tarairaki			
Proprietario  ☐ Comune	П	Gestore Impianti  ☐ Comune  ☐ S.T.E.T. S.p.A.				
	GENERALI QUADRO			ENTO		
1. Immagine quadro eletti						
2. Dettaglio quadro elettri	СО		3. Alim	entazi	one	
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni ele    Sezione:		Sistema: Sis			
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00398958	Potenza m	assima rilevata	6,0	kW	
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduzione de	l fluss	oluminoso	
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	☐ Tutta no	ore centralizzato tte-mezzanotte punto biregime	☐ Punt ⊠ Asse ☐	o a punto elettronico nte	
0. D						
<ul> <li>n. 13 circuiti con le seguenti accensioni;</li> <li>VIA LEOPOLDO DE CLARICINI - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>VIA MONS. D. CAPRONI - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>n. 11 circuiti illuminazione d'accento zona CHIESA - crepuscolare + n. 2 gestioni ORARIE</li> <li>NOTA: Nel quadro sono presenti apparecchi a servizio dell'utilizzo pubblico della piazza.</li> </ul>						

9. Contenuto quadro elet	trico	
Sezione Quadro:		
- GENERALE - AUSILIARI QUADRO n - n. 2 OROLOGI - n. 1 CREPUSCOLARE - AUT./MAN n. 13 TELERUTTORI coma	n. 1 M.T. 4x40A n. 1 M.T.D. 2x6 A Idn 0,03 A n. 3 COMM. 1x32 A ndo circuiti	
Sezione Linee I.P.:		
- n. 1 DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A - n. 3 M.T. 2x16 A VIA LEOPOLDO DE CLARIC		
- n. 1 DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A - n. 3 M.T. 2x16 A VIA MONS. D. CAPRONI - n. 9 M.T.D. 2x16 A Idn 0,3		
- n. 2 M.T.D. 2x10 A Idn 0,3 CIRCUITI ILLUMINAZIONE	D'ACCENTO	
10. Interventi di sicurezz	a ed adeguamento alle norme	
	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
		Non Conforme - Sostituire
		Non Conforme - Sostituire

OLIADRO EL ETTRICO	Data	07/09/12	N°	17010			
QUADRO ELETTRICO		Data	07/08/13	IN	LT019		
Localizzazione	Cabina ASILO	<u> </u>	<u> </u>				
Proprietario  ⊠ Comune	П	Gesto	ore Impianti		⊠ _S.T.E.T. S.p.A		
	TI GENERALI QUADR				<u>J.H.E.H. J.P.A.</u>		
1. Immagine quadro el							
2. Dettaglio quadro ele	ttrico		3. Alimer	ntazio	one		
Classe di protezione: armadio esterno		nica 🛛 Si 🔲	NO NO Quadro		□ TN     N		
componenti interni ☐ < IP 2X ☐ > IP 2X ☐ Presente ☐ Non present			Tipo di Ca	Quadro $\square$ 3F + N $\square$ F + N Linee IP $\square$ 3F + N $\square$ F + N			
☐ Integro☐ Rotto/Rovinato☐ Inadeguato/Obsoleto o fu	☐ Non Nec	essaria (classe l	(I) Cavi but		FG7 multipolare		
4. Dati utenza N. POI	. IT022E00399091	Potenza m	assima rilevata	2,3	kW		
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduzione del f	lusso	luminoso		
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☑ Assente ☐	□ Tutta no	ore centralizzato otte-mezzanotte punto biregime	Punto	o a punto elettronico nte		
<u> </u>							
8. Profilo utenza							
- n. 3 circuiti con le segue	nti accensioni:						
- VIA LEOPOLDO DE CLARICINI - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE							
- VICOLO ROCCHE - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE							
- VIA CAPRONI (DISMESS	VIA CAPRONI (DISMESSA !!!!)						

0.0						
9. Contenuto quadro elettrico						
Sezione Quadro:						
- AUSILIARI QUADRO n. 1 M	M.T. 2x40 A M.T. 2x6 A M.T. 1x4 A Dicircuiti					
Sezione Linee I.P.						
- n. 2 M.T. 1x(2x20A)+ 1x(2x16) VIA LEOPOLDO DE CLARICINI	circuito NOTTE (NORMALE) e circuito	MEZZA NOTTE				
- n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x16A VICOLO ROCCHE	) circuito NOTTE (NORMALE) e circui	to MEZZA NOTTE				
- n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x16A VIA CAPRONI (DISMESSI !!!!)	- n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x16A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA CAPRONI (DISMESSI !!!!)					
10. Interventi di sicurezza ed	adequamento alle norme					
		Non Conforms Contituing				
Conforme  Relazione azioni correttive e/o ade	Non Conforme - Adeguare	Non Conforme - Sostituire				
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.  2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.  3. Manca la protezione differenziale contro i contatti verso terra, a meno che tutti i componenti dell'impianto (quadro, cavi, morsettiere e lampade) non siano tutti certificati in classe II (doppio isolamento);						
Eliminare apparecchiature disme	esse presenti nei quadro.					

QUADRO ELETTRICO I.	P.	Data	07/0	8/13	N°	LT020	
Localizzazione	Cabina ACLER						
Proprietario		Gesto	re Impia	nti			
		☐ Con	nune			⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>	
	<b>GENERALI QUADRO</b>	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI		
1. Immagine quadro elett	trico	Γ					
2. Dettaglio quadro elettr	ico	•		3. Alimen	tazi	one	
Classe di protezione: armadio esterno ☐ < IP 44 ☐ > IP 44	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale		NO NO	Sistema: Duadro		<ul><li>□ TN</li><li>N</li></ul>	
componenti interni ☐ < IP 2X ☐ > IP 2X  Stato quadro: ☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato	Quadro		N ⊠ F + N  ☐ FG7 multipolare				
☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori							
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00399396	Potenza ma			6,1		
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del f	lusso	luminoso	
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	□ Tutta not	re centraliz tte-mezzar ounto bireç	otte 🔲	Punt Asse	o a punto elettronico nte	
☐							
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>VIA MONS. D. CAPRONI + PIAZZA S. FRANCESCO + VIA MOLINI crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>VIA G. DE VETTORAZZI + VIA PER VETRIOLO crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> </ul>							
crepuscolare + orologio cor	n circuiti NOTTE/MEZZA NC	)IIE					

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - GENERALE n. 1 M.T. 2x63 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x2 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x16 A - ESCLUSIONE MEZZA NOTTE n. 1 M.T. 1x16 A OROLOGIO n. 1 M.T. 1x16 A - ESCLUSIONE OROLOGIO - n. 2 TELERUTTORI 4P comando circuiti - BY PASS n. 1 M.T. 2x40 A Sezione Linee I.P. - DIFF. 2x40 A Idn 0,3 A - n. 1 M.T. 2x32A) circuito NOTTE (NORMALE) VIA MONS. D. CAPRONI + PIAZZA S. FRANCESCO + VIA MOLINI + VIA G. DE VETTORAZZI + VIA PER VETRIOLO n. 1 M.T. 2x16A circuito MEZZA NOTTE VIA MONS, D. CAPRONI + PIAZZA S. FRANCESCO + VIA MOLINI - n. 1 M.T. 2x6A (non definito) 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme Non Conforme - Adequare Non Conforme - Sostituire Relazione azioni correttive e/o adequamento: 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore. 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma. 4. Verificare collegamento apparecchiature non definite ed eventualmente se non utilizzate eliminarle.

			<b></b>			. = 0.04
QUADRO ELETTRICO I.F	<b>?.</b>	Data	07/0	08/13	N°	LT021
Localizzazione	Cabina SALINA					
Proprietario			re Impia	nti		<u> </u>
Comune		Co		FERTMEN		<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>
1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI KI	LEKTMEN	110	
GENERALE	GRILL Language Controlled Electricis					
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alimen	tazio	one
Classe di protezione: armadio esterno		Potenza m  7. Sistem  Regolato Tutta no	assima ri	Tipo di Cav Cavi but FG7 unip	3F + 3F + vi: ilici o.	o luminoso o a punto elettronico
		_				
Al momento è installato quad In uscita vi sono 4 linee così r - S.P. PER VETRIOLO - Bassa - S.P. PER VETRIOLO - Alta - LOC. SALINA - Alta - VIA PER VETRIOLO + VICO	ripartite:					

9. Contenuto quadro elettrico			
10. Interventi di sicurezza ed ade	guamento alle noi	me	
☐ Conforme	☐ Non Conforme - Ac	leguare	
Relazione azioni correttive e/o adegua		4: 4:-4-4	NAT/LE II and
			e MT/bt il cui accesso è consentito che Gestore della manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica de	l Comune. Si consig	lia in futuro, in	previsione di eventuale scorporo del
servizio ad altro Ente terzo, di prev dell'Ente Distributore.	redere lo spostamen	to del quadro a	ll'esterno dei locali ad uso esclusivo
	vo quadro di distrib	uzione delle uter	nze tenendo conto della suddivisione
presente.	•		
3. Per conseguire il risparmio energet UI) è consigliabile gestire l'impianto me			critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
of a consignabile gestire implanto in	ediante controllore el	etti oriico di potei	iza.

QUADRO ELETTRICO I.	P.	Data	07/0	08/13	N°	LT022
Localizzazione	STRADA DEL BAR	ON (SALIT	TA VETI	RIOLO)	· I	
Proprietario			e Impia	nti		
⊠ Comune		☐ Com				
1. Immagine quadro elett	GENERALI QUADRO	ELETTRICO	) DI RI	FERIME	NTO	
2. Dettaglio quadro elettri Classe di protezione: armadio esterno		a □ Si □ N □ Si □ N	NO NO	3. Alime Sistema: [ Quadro [ Linee IP [	Π	one  □ TN  N □ F + N N □ F + N
☐ > IP 2X  Stato quadro: ☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori	☐ Presente ☐ Non present ☐ Non Necess	te aria (classe II)		<u> </u>	ıtilici _	FG7 multipolare
4. Dati utenza N. POD.	C Talasantuslla	Potenza massima rilevata  7. Sistemi di riduzione del flusso luminoso				
<ul> <li><b>5. Gestione accensione</b></li> <li>☑ Crepuscolare</li> <li>☑ Orologio</li> <li>☑ Manuale</li> <li>☐ Assente</li> <li>☐</li> </ul>	G. Telecontrollo  ☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	Regolator Tutta nott	e centrali te-mezzar	zzato [	_	o a punto elettronico
8. Profilo utenza  Punto luce singolo alimentat scatola di derivazione median		b.t. di distril	ouzione	senza con	tatore	e con protezione in

9. Contenuto quadro elettrico		
10. Interventi di sicurezza ed ade	guamento alle norme	
☐ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	
Relazione azioni correttive e/o adegua		
		portafusibili installato nella scatola di
	<u>ica prevede l'obbligo di presenza di ur</u>	na protezione dalle sovracorrenti e dal
		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		
		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,
essendo completamente inadeguato,		atti indiretti. L'impianto attualmente,

QUADRO ELETTRICO I.F	) <u>.</u>	Data	07/0	08/13	N°	LT023
Localizzazione	Cabina ITEA					
Proprietario		Gesto	re Impia	nti		
⊠ Comune		☐ Con	-			
	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI	
1. Immagine quadro eletti	rico	<u> </u>				
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alimen	itazio	one
Classe di protezione: armadio esterno		Potenza ma  7. Sistemi  Regolato  Tutta not	i) assima ri	Tipo di Ca  Cavi but FG7 uni  FG7 uni  cuita	3F + 3F +  vi: cilici p.  1,6  Iusso	o luminoso o a punto elettronico
<ul> <li>n. 2 circuiti con le seguenti accensioni;</li> <li>VIA FONDA - Verso GUIZZA - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>VIA FONDA - Verso LEVICO - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> </ul>						

9. Contenuto quadro elettrico	
Sezione Quadro:	
<ul> <li>AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A</li> <li>PROVA IMPIANTO n. 1 INTERRUTTORE</li> <li>n. 1 TELERUTTORE 3P comando circuito</li> </ul>	
Sezione Linee I.P.:	
- n. 1 M.T. 2x16A VIA FONDA - Verso GUIZZA	
- n. 1 M.T. 2x16A VIA FONDA - Verso LEVICO	
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme	
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adeguare	Non Conforme - Sostituire
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:	Non comorne - Sostituire
1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente ancimpianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro al dell'Ente Distributore.	che Gestore della manutenzione degli previsione di eventuale scorporo del
<ol> <li>La componentistica del quadro non garantisce il grado di protezione minin (i morsetti/ cavi sono accessibili con le dita); Si dovrà prevedere la realizza normative vigenti.</li> </ol>	

QUADRO ELETTRICO I.I	 <b>D</b> _	Data	07/0	08/13	N°	LT024
Localizzazione	Cabina CAVANIS					
Proprietario	Cubina CAVAILES	Gesto	re Impia	nti		
⊠ Comune		☐ Con	-	-		
	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FERIME	ОТИ	
1. Immagine quadro elett	rico					
2. Dettaglio quadro elettri	ico			3. Alimer	ntazio	one
Classe di protezione: armadio esterno	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale	a⊠Si ☐ ☐Si ⊠ l	NO NO	Sistema: Quadro Linee IP		<ul><li>□ TN</li><li>N</li></ul>
$\square$ > IP 2X Stato quadro:	Messa a terra ☑ Presente ☐ Non present	te		Tipo di Ca		
		aria (classe II	I)	FG7 uni		FG7 multipolare
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00399125	Potenza ma	assima ri	levata	5,2	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	□ Tutta not	re centrali tte-mezzai ounto bire	notte 🗀	Punto	o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza						
- n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:						
- VIA SILVA DOMINI - Verso SELVA - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE						
- VIA SILVA DOMINI - Verso	ALPINO (Strada CAVANIS	) – crepusc.	+ orolog	io con circ	uiti NO	OTTE/MEZZA NOTTE

9. Contenuto quadro elettrico					
Sezione Quadro:  - GENERALE n. 1 M.T.  - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T.  - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T.  - n. 1 OROLOGIO  - n. 2 TELERUTTORI 4P comando circ  - n. 1 TELERUTTORE 2P comando circ	2x6 A 2x4 A uiti				
Sezione Linee I.P.:					
- n. 2 M.T. 1x(2x25A)+ 1x(2x25A) circ VIA SILVA DOMINI - Verso SELVA	cuito NOTTE (NORMALE) e circuito Mi	EZZA NOTTE			
- n. 2 M.T. 1x(2x10A)+ 1x(2x10A) circ VIA SILVA DOMINI - Verso ALPINO	cuito NOTTE (NORMALE) e circuito Mi	EZZA NOTTE			
10. Interventi di sicurezza ed ade	guamento alle norme				
☐ Conforme		☐ Non Conforme - Sostituire			
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.  2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.					

QUADRO ELETTRICO I.I	P.	Data	07/0	8/13	N°	LT025
Localizzazione	Cabina RICOVERO	 D	,-			
Proprietario		Gesto	re Impia	nti		
☐ Comune		☐ Cor				
	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI	
1. Immagine quadro elett	rico	T				
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alimen	tazi	one
Classe di protezione: armadio esterno	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale	a ⊠ Si □	NO NO	Sistema:  Quadro		<ul><li>□ TN</li><li>N □ F + N</li><li>N □ F + N</li></ul>
componenti interni	i: te aria (classe I	I)	Tipo di Car  Cavi but FG7 uni	<b>vi:</b> :ilici _	N ⊠ F + N  ☐ FG7 multipolare	
☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori	norma			<u> </u>		
4. Dati utenza N. POD.	400229	Potenza m	assima ri	levata	5,5	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	□ Tutta no	re centrali: tte-mezzar punto bireç	notte 🔲	Punt Asse	o a punto elettronico nte
☐						
8. Profilo utenza						
n. 3 circuiti con le seguenti accensioni:						
- VIA G. MARCONI + VIA MISERERE + VIA 3 NOVEMBRE + PIAZ.TTA GAROLLO + VIA PRATI + VIA DELLE CAODIGNE crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE						
- VIA XICCO POLENTONE - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE						
- VIA CAVOUR - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE						

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - GENERALE n. 1 M.T.D. 4x100 A Idn 0,3 A regolabile - BY PASS n. 1 SEZ. 4x63 A - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 2x16 A - n. 1 OROLOGIO - n. 6 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P.: - n. 2 M.T. 1x(2x32A) + 1x(2x32A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA G. MARCONI + VIA MISERERE + VIA 3 NOVEMBRE + PIAZ.TTA GAROLLO + VIA PRATI + VIA DELLE CAODIGNE n. 2 M.T. 1x(2x25A)+ 1x(2x25A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA XICCO POLENTONE - n. 2 M.T. 1x(2x25A)+ 1x(2x25A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA CAVOUR - n. 1 M.T. 2x20 A (non definito !!!) 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme ☐ Non Conforme - Sostituire Non Conforme - Adequare Relazione azioni correttive e/o adequamento 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore. 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma. 4. Verificare collegamento apparecchiature non definite ed eventualmente se non utilizzate eliminarle.

QUADRO ELET	TRICO I.F	).	Data	07/08/13	N°	LT026
Localizzazione		GIARDINI OSPE	DALE		•	
Proprietario			Gesto	re Impianti		
			☐ Con			
4 T		GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RIFERIME	NTO	
1. Immagine qu	aaro eletti	100				
	West of the second seco				ACCIDENT LIDE	
2. Dettaglio qua	dro elettri	co		3. Alime	ntazi	one
Classe di protezio armadio esterno		<b>Protezioni e</b> Magnetoterm Differenziale	ica 🛛 Si 🔲	Sistema: NO NO Quadro		□ TN     N
	☐ < IP 2X ☑ > IP 2X	Messa a ter Presente			adro ☐ 3F + N ☐ F + N ee IP ☐ 3F + N ☐ F + N o di Cavi:	
Stato quadro:  ☑ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obso	oleto o fuori i		ente ssaria (classe II	` ☐ Cavi bi	utilici _	FG7 multipolare
4. Dati utenza	N. POD.	IT022E00399707	Potenza ma	assima rilevata	1,7	kW
5. Gestione acce	nsione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduzione del	flusso	luminoso
Crepuscolare Orologio Manuale Assente		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Tutta not	re centralizzato [ ] te-mezzanotte punto biregime [ ]	☐ Punt ☑ Asse ☐	o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza	1		- 1			
- n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:						
- PARCO VIA S. DE	EMATTONI	- solo crepuscolare con	unico circuito	NOTTE		
- VIA S. DEMATTO	NI - solo c	repuscolare con unico d	ircuito NOTTE			

9. Contenuto quadro elettrico					
Sezione Quadro:					
- GENERALE					
Sezione Linee I.P.:					
- n. 1 M.T. 2x32 A PARCO VIA S. DEMATTONI - n. 1 M.T. 2x16 A VIA S. DEMATTONI					
10. Interventi di sicurezza ed adeg	guamento alle norme				
☐ Conforme		☐ Non Conforme - Sostituire			
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.  2. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.					

QUADRO ELETTRICO I.F	<b>)</b> .	Data	07/0	8/13	N°	LT027
Localizzazione	Cabina MACELLO					
Proprietario  Comune		Gesto	re Impia	nti		⊠ _S.T.E.T. S.p.A.
	GENERALI QUADRO I	<u> </u>		FERIMEN		<u> </u>
1. Immagine quadro eletti						
2. Dettaglio quadro elettri	СО			3. Alimer	ntazio	one
Classe di protezione: armadio esterno		a⊠Si□∣ ⊠Si□∣	NO NO	Sistema: Quadro \(\times\) Linee IP \(\times\)  Tipo di Ca \(\times\) Cavi but \(\times\) FG7 uni	3F +   3F + <b>vi:</b> tilici _	☐ TN  N
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00401583	Potenza ma	assima ril	levata	20,9	) kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	☐ Tutta not	re centraliz te-mezzan ounto birec	otte 🛚 🗵	Punto	o a punto elettronico nte
L						
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 5 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>VIA GIANETTINI + VIA PER BARCO + VIALE VENEZIA - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>VIALE ROVIGO + VIA MARCONI - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> </ul>						
- LUNGOPARCO + VIA NARORE' - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE						
- VIA G. AVANCINI - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE						
- VIA DE GASPARI - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE (da VERIFICARE !!!)						

Sezione Quadro:	
- AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x32 A - CIRCUITO PROVA n. 1 SEZ. 2x16A - BY PASS n. 5 M.T. 4x32 A - n. 5 TELERUTTORI 4P comando circuiti	
Sezione Linee I.P.:	
<ul> <li>n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,3 A con sistema riarmo automatico</li> <li>n. 1 M.T. 4x25A circuito NOTTE (NORMALE)</li> <li>VIA GIANETTINI + VIA PER BARCO + VIALE VENEZIA</li> </ul>	
<ul> <li>n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,3 A con sistema riarmo automatico</li> <li>n. 1 M.T. 4x25A circuito NOTTE (NORMALE)</li> <li>VIALE ROVIGO + VIA MARCONI</li> </ul>	
<ul> <li>n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,3 A con sistema riarmo automatico</li> <li>n. 1 M.T. 4x25A circuito NOTTE (NORMALE)</li> <li>LUNGOPARCO + VIA NARORE'</li> </ul>	
<ul> <li>n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,3 A con sistema riarmo automatico</li> <li>n. 1 M.T. 4x25A circuito NOTTE (NORMALE)</li> <li>VIA G. AVANCINI</li> </ul>	
<ul> <li>n. 1 DIFF. 4x40A Idn 0,3 A con sistema riarmo automatico</li> <li>n. 1 M.T. 4x25A circuito NOTTE (NORMALE)</li> <li>VIA DE GASPARI (da VERIFICARE !!!)</li> </ul>	
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme	
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento vio deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgor pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di real dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le line evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa	erso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, azione a causa della presenza di tensioni quanto per necessità di mantenimento in izzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione a a norma.

QUADRO ELET	TRICO I P	)	Data	07/0	08/13	N°	LT028
Localizzazione	111100 1.11	VIALE VENEZIA	Data	0770	JO, 13		
Proprietario  Comune	DATI	GENERALI QUADRO	☐ Co				⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
1. Immagine qua			LLLIIIII	O DI KI	II LIXIIIILI	110	
				Tensione Alimentazion  Tensione uscil Avviamento  Tensione uscil Avviamento  Tensione uscil Avviamento  Tensione uscil Avviamento  Tensione uscil Stabilizzazion  Tensione uscil Stabilizzazion  Tensione uscil Stabilizzazion	Mod. ESMA 018 LBIA  e 380V+N Fr  ta 200+220 V Pa	s/N: P2 equenza stenza totale tenza di fase prrente di lin	SO-AD HE A BO AD HE A
2. Dettaglio qua	dro elettri	СО			3. Alimen	tazi	one
componenti interni [  Stato quadro:  Integro  Rotto/Rovinato	☐ < IP 44 ☐ > IP 44 ☐ < IP 2X ☑ > IP 2X		a ⊠ Si □ ⊠ Si □	NO NO	Tipo di Ca	3F + 3F + <b>vi:</b> :ilici _	<ul> <li>☐ TN</li> <li>N</li></ul>
Inadeguato/Obsc							
4. Dati utenza	N. POD.	IT022E00401608	Potenza m			8,4	
<ul><li>S. Gestione acce</li><li>✓ Crepuscolare</li><li>✓ Orologio</li><li>✓ Manuale</li><li>✓ Assente</li></ul>		Centralizzato Punto a punto Assente	□ Regolato     □ Tutta no		zzato 🔲		o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza							
Unica accensione con regolatore di flusso:  n. 1 gradino impostato a 180 V in 30 minuti attivo dalle 02.00 alle 06.00  Suddivisione zone:  - VIALE VENEZIA - Verso TRENTO  - VIALE VENEZIA - Verso BORGO  - VIA CERVIA							

9. Contenuto quadro elettrico				
Sezione Quadro:				
- n. 1 Regolatore Automatico di Flusso - marca ES ELETTRONICA mod. ESMA 016 LB/A				
Sezione Linee I.P. :				
- n. 2 M.T. 4x25 A (all'interno del re	egolatore di flusso)			
- n. 2 DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A con sis	stema di riarmo automatico			
- n. 1 M.T. 4x16 A				
10. Interventi di sicurezza ed ade	eguamento alle norme			
□ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire		

QUADRO ELETTRICO I.F	<b>)</b> .	Data	07/0	08/13	N°	LT029-A
Localizzazione	Cabina MASIERO	 N				
Proprietario		Gesto	re Impia	nti		
		☐ Cor				
	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTV	
1. Immagine quadro elett	ПСО					
2. Dettaglio quadro elettri	CO			3. Alimer	itazio	one
Classe di protezione: armadio esterno ☐ < IP 44 ☐ > IP 44  componenti interni ☐ < IP 2X	Protezioni ele Magnetotermica Differenziale	a⊠Si ☐ ⊠Si ☐	NO NO	Sistema: Quadro Linee IP		□ TN  N □ F + N N □ F + N
	<b>Messa a terra</b>			Tipo di Ca	i.	
Stato quadro:  Integro Rotto/Rovinato		te		] FG7 multipolare		
☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori	norma					
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00402020	Potenza m				5 kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	□ Tutta no	re centrali tte-mezzai punto bire	notte 🔲	Punt Asse	o a punto elettronico nte
☐						
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>STRADA DELLE TIERE (STRADA EST. x BORGO) crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>VIA MONTE PANAROTTA (VIA NARORE') crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> </ul>						

9. Contenuto quadro elettrico				
Sezione Quadro:				
<ul> <li>AUSILIARI QUADRO</li> <li>PROVA IMPIANTO</li> <li>ESCLUSIONE MEZZA NOTTE</li> <li>n. 1 OROLOGIO</li> <li>n. 4 TELERUTTORI 4P comando circ</li> <li>BY PASS</li> </ul>	n. 1 M.T. 2x2 A n. 1 M.T. 2x6 A n. 1 M.T. 2x6 A cuiti n. 2 M.T. 2x25 A			
Sezione Linee I.P.:				
<ul> <li>n. 1 DIFF. 2x25A Idn 0,03 A</li> <li>n. 2 M.T. 1x(2x16A) + 1x(2x16A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE STRADA DELLE TIERE</li> </ul>				
<ul> <li>n. 1 DIFF. 2x25A Idn 0,03 A</li> <li>n. 2 M.T. 1x(2x16A)+ 1x(2x16A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE VIA MONTE PANAROTTA</li> </ul>				
10. Interventi di sicurezza ed ade	guamento alle norme			
		☐ Non Conforme - Sostituire		
Dono Dono Dono Dono Dono Dono Dono Dono				

QUADRO ELETTRICO I.F	<b>)</b> .	Data	07/0	08/13	N°	LT029-B
Localizzazione	ON					
Proprietario						
Comune		☐ Cor		FERTME		
1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	נא זמ ט	FEKTME	NIO	
2. Dettaglio quadro elettri	СО			3. Alimer	ntazio	one
Classe di protezione:  armadio esterno		a Si 🗌 Si Si Si		Sistema: Quadro Linee IP Tipo di Ca Cavi bu FG7 uni	☐ TN  N ☐ F + N N ☐ F + N	
4. Dati utenza N. POD.	Vedi Cabina MASIERON-A	Potenza m	assima ri	levata	Ved	i Cabina MASIERON-A
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☑ Assente ☐			notte 🛛 🖂		o a punto elettronico nte
□						
Profilo utenza     n. 2 circuiti con le seguenti     VIA PER SELVA     solo crepuscolare con unico     VIA DE GASPARI + VIA LUN     solo crepuscolare con unico	circuito NOTTE NGOPARCO TRASVERSALE	E + VIA DEL	MASIERO	ON		

9. Contenuto quadro elettrico						
Sezione Linee I.P.:						
- n. 1 DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A con sistema di riarmo automatico - n. 1 M.T. 4x25 A VIA PER SELVA						
- n. 1 DIFF. 4x40 A Idn 0,3 A con sistema di riarmo automatico - n. 1 M.T. 4x25 A VIA DE GASPARI + VIA LUNGOPARCO TRASVERSALE + VIA DEL MASIERON						
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme						
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Sostituire ☐ Non Conforme - Sostituire						
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.						
2. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.						

QUADRO ELET	TRICO I.P	) <u>.</u>	Data	07/0	08/13	N°	LT030
Localizzazione		Cabina SELVA 1					
Proprietario			Gesto	re Impia	nti		
			Cor	mune			⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
		GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTV	
1. Immagine qua	adro elettr	rico					
		17070	PROT.STHUM.	NORM. SILVAD	SILVAD.	SELVA	Bman 2
2. Dettaglio qua	dro elettri	СО			3. Alimen	itazi	one
Classe di protezionarmadio esterno	<b>ne:</b> ☑ < IP 44 ☑ > IP 44	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale		NO NO	Sistema: D		□ TN  N
componenti interni [	☐ < IP 2X ☑ > IP 2X	Messa a terra ☐ Presente	:				N
Stato quadro: ☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obso	oleto o fuori r		te aria (classe I	I)	Tipo di Ca Cavi but FG7 uni	ilici _	FG7 multipolare
4. Dati utenza	N. POD.	IT022E00402022	Potenza m	assima ri	levata	6,9	kW
5. Gestione acce	nsione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Tutta no	ore centraliz tte-mezzar punto bireç	notte 🛚 🗵		o a punto elettronico nte
□							
8. Profilo utenza	1						
- n. 2 circuiti con le seguenti accensioni;							
- SELVA (SALITA A	L CASTELL	O) - solo crepuscolare con	unico circu	ito NOTTI	E		
- VIA SILVA DOMI	NI - crepus	scolare + orologio con circ	:uiti NOTTE/	'MEZZA N	OTTE		

9. Contenuto quadro elettrico					
Sezione Quadro:					
- AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 COMMUTATORE - ESCL. CREPUSCOLARE n. 1 COMMUTATORE - ESCL. OROLOGIO n. 1 COMMUTATORE - OROLOGIO - n. 2 TELERUTTORI 2P comando circuiti					
Sezione Linee I.P.					
- n. 2 M.T. 2x32A circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE - Via SILVA DOMINI					
- n. 1 M.T. 2x25A circuito CREPUSCOLARE - SELVA (SALITA AL CASTELLO)					
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme					
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adeguare ☐ Non Conforme - Sostituire					
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.  2. Manca la protezione differenziale contro i contatti verso terra, a meno che tutti i componenti dell'impianto (quadro, cavi, morsettiere e lampade) non siano tutti certificati in classe II (doppio isolamento);  3. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.					

OLIADDO ELETTRICO I	•	Data	00.10	20/12	NO.	1.7024	
QUADRO ELETTRICO I.F		Data		08/13	N°	LT031	
Localizzazione PIAZZA S.FABIANO e S.SEBASTIANO							
Proprietario  ☐ Comune	П	Gesto Cor	re Impia nune	inti		⊠ _S.T.E.T. S.p.A	
	GENERALI QUADRO			FERIMEN			
1. Immagine quadro eletti	rico						
2. Dettaglio quadro elettri	СО			3. Alimen	tazio	one	
Classe di protezione: armadio esterno ☐ < IP 44 ☐ > IP 44	Protezioni elettriche:  Magnetotermica ☑ Si ☐ NO  Differenziale ☑ Si ☐ NO			Sistema: $\square$ TT $\square$ TN  Quadro $\square$ 3F + N $\square$ F + N  Linee IP $\square$ 3F + N $\square$ F + N			
componenti interni	Messa a terra:  Presente Non presente Non Necessaria (classe II)		Tipo di Cavi:  Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare				
4. Dati utenza N. POD.	711606	Potenza m	assima ri	levata	2,4	kW	
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso	
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐ Punto a punto bire		notte 🔲	Punto Asse	o a punto elettronico nte		
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 6 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>VIA DELLA PONTARA - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>VIA BERNARDO CLESIO - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>VIA DEI BOSCAROI - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>VIA ADOLFO CETTO - crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>PIAZZA S. FABIANO E S. SEBASTIANO - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>PROIETTORI CHIESA + PORTICATO - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> </ul>							

9. Contenuto quadro elettrico		1				
3. Contenuto quadro elettrico						
Sezione Quadro:						
<ul><li>GENERALE</li><li>AUSILIARI QUADRO</li><li>ALIMENTAZIONE POMPE</li></ul>	n. 1 M.T. 4x32 A n. 1 M.T. 2x10 A n. 1 M.T.D. 2x16 A Idn 0,3 A n. 2 SALVAMOT. 3x2,2-3,2 A					
<ul> <li>ALIMENTAZIONE PRESE</li> <li>ESCL. OROL./CREP.</li> <li>n. 1 CREPUSCOLARE</li> <li>n. 2 OROLOGI</li> <li>n. 6 TELERUTTORI 2P comando</li> </ul>	n. 1 M.T.D. 4x16 A Idn 0,3 A n. 6 SEZIONATORI 2x40 A					
Sezione Linee I.P.						
	(NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE - \ ESIO, Via DEI BOSCAROI, Via ADOLFO C	·				
- n. 2 M.T. 1x(2x10A) + 1x(2x16	A) circuiti CREPUSCOLARE - Piazza S. FAI PROIETTORI CHIESA + PORTICATO	BIANO E S. SEBASTIANO,				
10. Interventi di sicurezza ed	adeguamento alle norme					
☐ Conforme		☐ Non Conforme - Sostituire				
esclusivamente all'Ente Distributo impianti di illuminazione pubblica servizio ad altro Ente terzo, di dell'Ente Distributore.  2. Manca la protezione differenzi (quadro, cavi, morsettiere e lamp 3. La gestione dell'illuminazione d alternato di metà lampade, non i dalla normativa (Uo, UI); per consi	eguamento: all'interno di una cabina di distribuziono de dell' energia elettrica, attualmente al del Comune. Si consiglia in futuro, in prevedere lo spostamento del quadro diale contro i contatti verso terra, a menoade) non siano tutti certificati in classe I i tipo "tutta notte/ mezza notte", che prepermette di garantire il rispetto dell'unifiseguire il risparmio energetico e nel contabile gestire l'impianto mediante contro	nche Gestore della manutenzione degli in previsione di eventuale scorporo del all'esterno dei locali ad uso esclusivo no che tutti i componenti dell'impianto I (doppio isolamento); vede ad un'ora stabilita lo spegnimento ormità globale e longitudinale richiesta tempo garantire la prescritta uniformità				

QUADRO ELETTRICO I.F	) <u>.                                    </u>	Data	08/0	08/13	N°	LT032
Localizzazione	Cabina SELVA 2					
Proprietario			re Impia	nti		<b>5</b>
Comune	CENEDALT OHADDO	Cor		EEDIMEN		<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>
1. Immagine quadro eletti	GENERALI QUADRO   rico	ELETIKIC	O DI KI	LEKTMEN	110	
2. Dettaglio quadro elettri	СО			3. Alimen	tazio	one
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni elettriche:  P 44  P 44  Differenziale  Si NO  NO  IP 2X  IP 2X  IP 2X  IP 2X  IP 2X  No presente  Non presente  Non Necessaria (classe II)		Sistema:  TT TN  Quadro 3F + N F + N  Linee IP 3F + N F + N  Tipo di Cavi: Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare			
4. Dati utenza N. POD.	402028	Potenza m	assima ri	levata	4,5	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☑ Assente ☐	□ Tutta no	re centrali tte-mezzar punto bire	notte 🔲	Punt Asse	o a punto elettronico nte
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 2 circuiti con le seguenti</li> <li>VIA DELLO SPIAZZOLO + VI crepuscolare + orologio con</li> <li>VIA EST. PER BORGO solo crepuscolare con unico</li> </ul>	IA DELLA BRUTTA + VIA / circuiti NOTTE/MEZZA NC		ПΟ			

9. Contenuto quadro elettrico		
Sezione Quadro:		
- AUSILIARI QUADRO n. 1 M - PROVA IMPIANTO n. 1 M - ESCL. OROLOGIO n. 1 M - BY PASS ZONA 1 n. 1 M - DIFF. ZONA 1 n. 1 M - BY PASS ZONA 2 n. 1 M - DIFF. ZONA 1 n. 1 M - DIFF. ZONA 1 n. 1 M - n. 3 TELERUTTORI 2P comando	T. 1x6 A T. 1x6 A T. 2x40A DIFF. 2x40A T. 2x25A DIFF. 2x25A	
Sezione Linee I.P.		
	NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE - Via TA, Via ADOLFO CETTO	a DELLO SPIAZZOLO,
- n. 2 M.T. 2x10A circuito CREPU	SCOLARE - Via EST. PER BORGO	
10. Interventi di sicurezza ed a	deguamento alle norme	
Conforme	☑ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

Relazione azioni correttive e/o adeguamento:

- 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.
- 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.
- 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I.	D	Data	08/0	0/12	N°	LT033
-	MASI ROSSI	Data	08/0	6/13	N	L1033
Localizzazione Proprietario	MASI KUSSI	Gest	ore Impiar	nti		
☐ Comune		☐ Co		ıu		
DATI	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RIF	ERIMEN		
1. Immagine quadro elett	rico	I				
		0.00	MAGN.DIFF. GENERALE		MANUA	
2. Dettaglio quadro elettr	ico	l	į	3. Alimen	tazi	one
Classe di protezione: armadio esterno	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermic Differenziale	a 🗵 Si 🔲	NO NO	Sistema: Duadro Duadro IP		<ul><li>□ TN</li><li>N</li></ul>
Stato quadro:  Integro Rotto/Rovinato Inadeguato/Obsoleto o fuori				Tipo di Cavi: ☐ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☑ FG7 multipolare ☐		
4. Dati utenza N. POD.	IT221E00683696	Potenza m	assima rile	evata	0,9	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduzi	one del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☒ Assente	☐ Tutta no	ore centraliza otte-mezzano punto bireg	otte 🛚 🔯	Punt Asse	o a punto elettronico nte
L						
8. Profilo utenza  - n. 1 circuito con le seguent  - LOC. MASI ROSSI - solo cre		to NOTTE				

9. Contenuto quadro elettrico	9. Contenuto guadro elettrico				
Sezione Quadro:					
Sezione Quadro.					
- ESCL.CREPUSCOLARE n. 1 IN- - n. 1 TELERUTTORE 2P comando circu	TERRUTTORE UNIPOLARE uito				
Sezione Linee I.P.:					
- n. 1 M.T.D. 2x16 A Idn 0,3 A circuito	CREPUSCOLARE - LOC. MASI ROSS	I			
10. Interventi di sicurezza ed adeg	uamento alle norme				
	Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire			
Relazione azioni correttive e/o adeguam					
1. Per conseguire il risparmio energetic UI) è consigliabile gestire l'impianto med					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·				

QUADRO ELETTRICO I.I	<b>.</b>	Data	08/08	R/13	N°	LT034	
Localizzazione	Cabina ZONA IND			3, 13			
Proprietario	Cabilla ZONA IND		re Impian	ıti			
☐ Comune		☐ Con	-	iti		⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>	
	GENERALI QUADRO I			ERIMEN			
1. Immagine quadro elett	rico						
2. Dettaglio quadro elettri	co		3	3. Alimen	tazio	one	
Classe di protezione: armadio esterno	⊠ Si □ I I: te aria (classe II	NO NO ( L	Sistema: $\square$ TT $\square$ TN  Quadro $\square$ 3F + N $\square$ F + N  Linee IP $\square$ 3F + N $\square$ F + N  Tipo di Cavi: $\square$ Cavi butilici $\square$ FG7 unip. $\square$ FG7 multipolare				
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00402171	Potenza massima rilevata 2,3 kW  7. Sistemi di riduzione del flusso luminoso					
<ul><li><b>5. Gestione accensione</b></li><li>□ Crepuscolare</li><li>□ Orologio</li><li>□ Manuale</li><li>□ Assente</li></ul>	G. Telecontrollo  Centralizzato Punto a punto Assente	Regolato Tutta not	di riduzione di ri	zato 🖂	Punt	o a punto elettronico	
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>ZONA INDUSTRIALE - INCROCIO - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>ZONA INDUSTRIALE - ZANEI - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> </ul>							

9. Contenuto quadro elettrico
Sezione Quadro:
- n. 1 GENERALE n. 1 DIFF. PURO 2x40A Idn 0,3 A cl. A - n. 1 PROT.AUSILIARI n. 1 M.T. 2x6A - ESCL.CREPUSCOLARE n. 1 SEZIONATORE 1x16A - n. 1 TELERUTTORE 4P comando circuiti
Sezione Linee I.P.:
- n. 1 M.T. 2x16 A circuito CREPUSCOLARE - ZONA INDUSTRIALE - INCROCIO
- n. 1 M.T. 2x16 A circuito CREPUSCOLARE - ZONA INDUSTRIALE - ZANEI
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:
<ol> <li>Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.</li> </ol>
ory e consignabile gestire rimplanto mediante controllore elettrollico di potenzal

Classe di protezione: armadio esterno	QUADRO ELET	TRICO I.F	).	Data	08/0	08/13	N°	LT035
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO DI RIFERIMENTO  1. Immagine quadro elettrico  2. Dettaglio quadro elettrico  Classe di protezione: armadio esterno	Localizzazione		MASO OSLER	<u>l</u>			<u>I</u>	
2. Dettaglio quadro elettrico  Classe di protezione: armadio esterno	•	DATI		☐ Cor	nune			⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
2. Dettaglio quadro elettrico  Classe di protezione: armadio esterno   < IP 2X   P 44   Assente   Presente   Non presente   Non presente   Non Non Nocessaria (classe II)  Stato quadro:   Non Non Nocessaria (classe II)  ACCENSIONE LT 035  AUTI   AUTI   TN   AUTI   TN   Componenti interni   < IP 2X   P 44   Presente   Non presente   Non presente   Non Non Nocessaria (classe II)  Stato quadro:   Non Non Nocessaria (classe II)  ADATI utenza   N. POD. IT221E00673261   Potenza massima rilevata   0,5 kW  5. Gestione accensione   Centralizzato   Punto a punto   Punto a punto elettronico   Assente   Punto a punto biregime   Punto a punto biregime   Punto a punto biregime   Assente   Punto a punto biregime   Punto a punto biregime   Punto a p	1. Immagine gua			ELETTRIC	O DI KI	FEKIMEN	110	
2. Dettaglio quadro elettrico  Classe di protezione: armadio esterno   < IP 44   Magnetotermica   Si   NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO   N			T. W.					
Classe di protezione: armadio esterno					S CON.	8 MER IN CESTON BERNELLE STORY WORLD COMPANY	S MARA A COPY OF THE PARTY OF T	AUT.
armadio esterno	2. Dettaglio qua	dro elettri	СО			3. Alimen	tazi	one
Stato quadro:   Presente   Presente   Cavi butllici   FG7 unip.   FG7 multipolare     Non Necessaria (classe II)   FG7 unip.   FG7 multipolare     FG7 unip.   FG7 unip.     FG7 unip.   FG7 unip.     FG7 unip.   FG7 unip.     FG7 unip.   FG7 unip.   FG7 unip.	armadio esterno	☐ < IP 44 ☑ > IP 44	Magnetotermica Differenziale	a 🛚 Si 🔲				_
5. Gestione accensione  Crepuscolare Orologio Manuale Assente Manuale Assente Manuale Assente Manuale Assente Manuale	Stato quadro:  ☐ Presente ☐ Non presen ☐ Rotto/Rovinato			ente  Sesaria (classe II)  Tipo di Cavi:  Cavi butilici		FG7 multipolare		
☐ Crepuscolare ☐ Centralizzato ☐ Regolatore centralizzato ☐ Punto a punto elettronico   ☐ Manuale ☐ Assente ☐ Punto a punto biregime ☐ Assente   ☐ Assente ☐ Punto a punto biregime ☐	4. Dati utenza	N. POD.	IT221E00673261	Potenza m	assima ri	levata	0,5	kW
Orologio	5. Gestione acce	nsione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
- n. 1 circuito con le seguente accensione:	Orologio Manuale		Punto a punto	☐ Tutta no	tte-mezzai	notte 🛛 🖾		
	8. Profilo utenza	1		l				
- STRADA PROVINCIALE n. 228 - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE	- n. 1 circuito con	le seguente	e accensione:					
	- STRADA PROVIN	CIALE n. 22	28 - solo crepuscolare con	unico circui	to NOTTE	Ē		

9. Contenuto quadro elettrico						
Sezione Quadro:						
Sezione Quadro.						
- ESCL.CREPUSCOLARE n. 1 INTERRUTTORE UNIPOLARE - n. 1 TELERUTTORE 2P comando circuito						
Sezione Linee I.P.:						
- n. 1 M.T.D. 2x10 A Idn 0,3 A circui	ito Crepuscolare - Strada Provii	NCIALE n. 228				
40.7.1						
10. Interventi di sicurezza ed ade	eguamento alle norme					
⊠ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire				
Relazione azioni correttive e/o adegua		anith wife waith dell'ill wain a ion of the				
	etico e nei contempo garantire la pre nediante controllore elettronico di pot	scritta uniformità dell'illuminazione (Uo,				
ory e consignabile gestire rimplante in	redidite controllore electrollico di poc	.c.i.zu.				

OUADDO FLET			D-1-	00.4	20/12		
QUADRO ELET	I KICO I.P		Data	08/0	08/13	N°	LT036
Localizzazione		VIALE DELLE SCU		T			
Proprietario  ⊠ Comune			Gesto	ore Impia	INTI		⊠ _S.T.E.T. S.p.A
Z comune	DATI	GENERALI QUADRO			FERIMEN		<u> </u>
1. Immagine qua							
2. Dettaglio qua	dro elettri	со			3. Alimer	itazio	one
Classe di protezione:  armadio esterno			a ⊠ Si □ ⊠ Si □	NO NO	Sistema:  TT TN  Quadro 3F + N F + N  Linee IP 3F + N F + N  Tipo di Cavi: Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare		
Inadeguato/Obsc							
4. Dati utenza	N. POD.	IT221E00620343	Potenza m			2,1	
<ul><li>S. Gestione acce</li><li>☐ Crepuscolare</li><li>☐ Orologio</li><li>☐ Manuale</li><li>☐ Assente</li><li>☐</li></ul>	nsione	Centralizzato Punto a punto Assente	Regolato	ore centrali otte-mezza punto bire	zzato	Punt	o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza	l						
- n. 2 circuiti con le	e seguenti a	accensioni:					
- VIA DELLE SCUO	LE (VALLE)	- solo crepuscolare con u	nico circuito	NOTTE			
- VIA DELLE ALTE	(MONTE) -	solo crepuscolare con uni	co circuito I	NOTTE			

9. Contenuto quadro elettrico		
Sezione Quadro:		
- n. 1 PROT.AUSILIARI n. 1	1 m.t. 2x32a 1 m.t. 2x6a Nterruttore Unipolare rcuiti	
Sezione Linee I.P.:		
- n. 1 M.T.D 2x16 A Idn 0,3 A cl. AC	circuito CREPUSCOLARE - VIA DELLE	SCUOLE (VALLE)
- n. 1 M.T.D 2x16 A Idn 0,3 A cl. AC	circuito CREPUSCOLARE - VIA DELLE	ALTE (MONTE)
10 Interventi di cicurente ed ede	aguamento alle norme	
10. Interventi di sicurezza ed ade	guarriento ane norme	
	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire
	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
□ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua  1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,
☐ Conforme  Relazione azioni correttive e/o adegua 1. Per conseguire il risparmio energet	☐ Non Conforme - Adeguare imento: tico e nel contempo garantire la presc	critta uniformità dell'illuminazione (Uo,

QUADRO ELETTRICO	Data	08/08/13	N°	LT037			
Localizzazione	VIA DEL MASO S.	DESIDERI					
Proprietario			re Impianti				
⊠ Comune		☐ Con			S.T.E.T. S.p.A.		
	I GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RIFERIM	ENTO			
1. Immagine quadro ele	ettrico		Pic W	7 /28 12			
2. Dettaglio quadro elet	trico	•	3. Alim	entazi	one		
Classe di protezione: armadio esterno ☐ < IP 44 ☐ > IP 44	1 Differenziale	ca Si NO Quadro 3F + N F + N					
componenti interni $\square$ < IP 2. $\square$ > IP 2	X Messa a terra  Presente	a:			N ⊠F+N		
Stato quadro:  ☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fue		te   Cavi:   Cavi butilici   FG7 multipolare			] FG7 multipolare		
4. Dati utenza N. POD	. IT221E00620373	Potenza massima rilevata 0,8 kW					
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi di riduzione del flusso luminoso					
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	☐ Regolatore centralizzato ☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Punto a punto elettronico ☐ Assente ☐ Punto a punto biregime					
<u> </u>							
<ul><li>8. Profilo utenza</li><li>n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:</li><li>STRADA PROVINCIALE - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li></ul>							
- STRADA DEL MASO S. DE	ESIDERIO - solo crepuscolare	e con unico d	ircuito NOTTE				

9. Contenuto quadro elettrico								
Sezione Quadro:								
	. M.T. 2x25A L INTERRUTTORE UNIPOLARE rcuiti							
Sezione Linee I.P.:								
- n. 1 M.T. 2x13 A circuito CREPUSCO	OLARE - STRADA PROVINCIALE							
- n. 1 M.T. 2x13 A circuito CREPUSCO	DLARE - STRADA DEL MASO S. DESIDE	ERIO						
10. Interventi di sicurezza ed ade	eguamento alle norme							
☐ Conforme	☐ Non Conforme - Adeguare							
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La componentistica del quadro non garantisce il grado di protezione minimo richiesto dalla norma, l'IP2X (i morsetti/ cavi sono accessibili con le dita); Si dovrà prevedere la realizzazione di nuovo quadro adeguato alle normative vigenti.  2. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.								
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						
normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio energet	le dita); Si dovrà prevedere la realizza tico e nel contempo garantire la presc	azione di nuovo quadro adeguato alle ritta uniformità dell'illuminazione (Uo,						

QUADRO ELETTRICO I.P.			Data	08/0	8/13	N°	LT038
Localizzazione		VIA DEI LAGHI M	ORTI				
Proprietario				ore Impiar	nti		<b>5</b>
	DATI		Co		FRIMEN		
1. Immagine qua		GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI KII	EKTMEN	110	
2. Dettaglio qua	dro elettri	со			3. Alimen	tazi	one
Classe di protezione:  armadio esterno			a ⊠ Si □ ⊠ Si □	NO NO	Sistema:   TT TN  Quadro 3F + N F + N  Linee IP 3F + N F + N  Tipo di Cavi: Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare		
4. Dati utenza	N. POD.	IT221E00620389	Potenza m	assima rile	evata	0,1	kW
5. Gestione acce		6. Telecontrollo	7. Sistemi di riduzione del flusso luminoso				
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Regolatore centralizzato ☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Punto a punto elettronico ☐ Assente ☐ Punto a punto biregime				
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 1 circuito con</li> <li>VIA DEI LAGHI M</li> </ul>	le seguente	e accensione: o crepuscolare con unico c	circuito NOT	TE			

9. Contenuto quadro elettrico						
Sezione Quadro:						
- ESCL.CREPUSCOLARE n. 1 SEZIONATORE 1x16 A - n. 1 TELERUTTORE 2P comando circuito						
Sezione Linee I.P.:						
- n. 1 M.T.D. 2x6 A Idn 0,03 A circuito CREPUSCOLARE - VIA DEI LAGHI N	1ORTI					
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme						
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adeguare	⊠ Non Conforme - Sostituire					
Relazione azioni correttive e/o adeguamento: 1. La componentistica del quadro non garantisce il grado di protezione min (i morsetti/ cavi sono accessibili con le dita); Si dovrà prevedere la realiz normative vigenti.						

QUADRO ELETTRICO	I.I	<b>.</b>	Data	08/	08/13	N°	LT039	
Localizzazione	Cabina CHIOCCH	ETTI						
Proprietario				re Impia	anti		_	
∑ Comune			☐ Cor	-			⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>	
		GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI R	<b>IFERIMEN</b>	OTI		
1. Immagine quadro el	ett	rico						
2. Dettaglio quadro ele	ttri	ico			3. Alimen	tazi	one	
Classe di protezione:  armadio esterno			Si 🗌 Si 🖺		Sistema: □ TT □ TN  Quadro □ 3F + N □ F + N  Linee IP □ 3F + N □ F + N   Tipo di Cavi: □ Cavi butilici □ FG7 unip. □ FG7 multipolare			
☐ Inadeguato/Obsoleto o fu	ori	norma			<u> </u>			
4. Dati utenza N. POI	<b>).</b>	400971	Potenza massima rilevata 3,1 kW					
5. Gestione accensione		6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	zione del f	lusso	luminoso	
□ Crepuscolare         □ Orologio         □ Manuale         □ Assente         □ Assente         □ Manuale         □ Assente         □ Manuale         □ Assente         □ Manuale         □ Manuale		Punto a punto	☐ Tutta no	ore centrali tte-mezza punto bire	notte 🛛 🖂		o a punto elettronico nte	
8. Profilo utenza								
<ul> <li>n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>INCROCIO LOC. PLEINA + VIA CLAUDIA AUGUSTA crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>LOC. PLEINA (CAMPEGGI) crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> </ul>								

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 1x4 A - n. 1 OROLOGIO - PROT. ZONA 1 n. 1 DIFF. 2x25 A Idn 0,3 A cl.A - BY PASS ZONA 1 n. 1 M.T. 2x25A n. 1 DIFF. 2x25 A Idn 0.3 A cl.A - PROT. ZONA 2 - BY PASS ZONA 2 n. 1 M.T. 2x25A - n. 4 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P.: - n. 2 M.T. 2x10A circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE - INCROCIO LOC. PLEINA + VIA CLAUDIA AUGUSTA - n. 2 M.T. 2x16A circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE - LOC. PLEINA (CAMPEGGI) 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme Non Conforme - Adequare ☐ Non Conforme - Sostituire Relazione azioni correttive e/o adequamento: 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.

- 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.
- 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I.P.		Data	08/08/13	N°	LT040	
Localizzazione	CIRCONVALLAZIO	ONE COST	A	1		
Proprietario			re Impianti			
⊠ Comune		☐ Con				
DAII 1. Immagine quadro elett	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	D DI KIFEKIMEI	NIO		
11 111111agine quadro ciett	1100					
		e Annua		NSONE LYON		
2. Dettaglio quadro elettr	ico		3. Alimer	ntazi	one	
Classe di protezione: armadio esterno	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale	a 🛛 Si 🔲 I	Sistema: [ NO NO Quadro [		□ TN  N	
componenti interni ☐ < IP 2X ☐ > IP 2X	Messa a terra		Linee IP Tipo di Ca		N ⊠ F + N	
Stato quadro:  ☑ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obsoleto o fuori		te aria (classe II	、 □ Cavi bu	tilici _	FG7 multipolare	
4. Dati utenza N. POD.	IT221E00620395	Potenza ma	ssima rilevata	2,2	kW	
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduzione del f	lusso	o luminoso	
☐ Crepuscolare ☐ Orologio ☐ Manuale ☐ Assente ☐	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	☐ Tutta not	re centralizzato te-mezzanotte ounto biregime		o a punto elettronico nte	
8. Profilo utenza	,					
<ul> <li>n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>CIRCONVALAZIONE - Verso Trento - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>CIRCONVALAZIONE - Verso Borgo + CICLOPEDONALE VIA CLAUDIA AUGUSTA solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> </ul>						

9. Contenuto quadro elettrico						
3. Contenuto quadro elettrico						
Sezione Quadro:						
- ESCL.CREPUSCOLARE r - PROT. ZONE	n. 1 M.T. 2x16A n. 1 M.T. 1x25 A n. 1 DIFF. 2x25 A Idn 0,3 A cl. A n. 1 M.T. 2x16 A o circuiti					
Sezione Linee I.P.:						
- n. 1 M.T. 2x16 A circuito CREPUS	SCOLARE - CIRCONVALAZIONE - Verso Ti	rento				
	SCOLARE - CIRCONVALAZIONE - Verso B ONALE VIA CLAUDIA AUGUSTA	orgo				
10 Tuberrali di circurati						
10. Interventi di sicurezza ed a	ideguamento alle norme					
Conforme	Non Conforme - Adeguare	Non Conforme - Sostituire				
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.  2. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.						

OUADDO ELETTRICO I	,	Data	09/0	0 / 1 2	NIO	1.7041		
QUADRO ELETTRICO I.F		Data	08/0	8/13	N°	LT041		
Localizzazione								
Proprietario  ☑ Comune		Gesto	ore Impia	nti		S.T.E.T. S.p.A.		
	GENERALI QUADRO I			FERIMEN		<u> </u>		
1. Immagine quadro eletti								
	MASSESSIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		Ue 3 TE	ODGDIGIII S 8233 C 9 380 V ~ 3N + × 11 KVA MAX ENSIONE LINEA DRRENTE DI LII	EP / 33 T 50 MAX.	5 / HTM / 60 Hz 250 V ~ (X. 51 A		
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alimen	tazio	one		
Classe di protezione: armadio esterno	Magnetotermica Differenziale  Messa a terra  ☑ Presente ☐ Non present	Messa a terra:		Sistema: ☑ TT ☐ TN  Quadro ☑ 3F + N ☐ F + N  Linee IP ☑ 3F + N ☐ F + N   Tipo di Cavi: ☐ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☑ FG7 multipolare				
Rotto/Rovinato Inadeguato/Obsoleto o fuori								
4. Dati utenza N. POD.  5. Gestione accensione	IT022E00402719	Potenza massima rilevata 12,4 kW  7. Sistemi di riduzione del flusso luminoso						
Crepuscolare Orologio Manuale Assente	G. Telecontrollo  ☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	7. Sistemi di riduz  Regolatore centrali  Tutta notte-mezzai  Punto a punto bire		zzato 🔲		o a punto elettronico		
8. Profilo utenza								
Unica accensione con regolato  n. 1 gradino impostato a 175  Suddivisione zone:  - VERSO LEVICO - VERSO LOCHERE - VERSO LEVICO 2 - VERSO LOCHERE 2		00 alle 06.0	0					

0.0						
9. Contenuto quadro elettrico						
Sezione Quadro:						
- n. 1 Regolatore Automatico di Flusso - marca	a CONCHIGLIA art. CEP/335/h	HTM				
Sezione Linee I.P. :						
- n. 4 M.T. 4x16 A (all'interno del regolatore di flusso) - VERSO LEVICO - VERSO LOCHERE - VERSO LEVICO 2 - VERSO LOCHERE 2						
10. Interventi di sicurezza ed adeguamen	nto alle norme					
	Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire				
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La posizione del quadro è all'interno di esclusivamente all'Ente Distributore dell' energimpianti di illuminazione pubblica del Comunservizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo dell'Ente Distributore.	gia elettrica, attualmente and e. Si consiglia in futuro, in	che Gestore della manutenzione degli previsione di eventuale scorporo del				

QUADRO ELETTRICO I.F	) <u>.</u>	Data	08/0	08/13	N°	LT042
Localizzazione	BICIGRILL					
Proprietario		Gesto	re Impia	nti		
☐ Comune		☐ Con	-			⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIME	OTV	
1. Immagine quadro eletti	100					
2. Dettaglio quadro elettri	СО			3. Alimer	ntazio	one
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni elettriche:  Magnetotermica Si NO Differenziale Si NO  Messa a terra: Presente Non presente Non Necessaria (classe II)		Sistema: ☐ TT ☐ TN  Quadro ☐ 3F + N ☐ F + N  Linee IP ☐ 3F + N ☐ F + N   Tipo di Cavi: ☐ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☐ FG7 multipolare ☐			
4. Dati utenza N. POD.	402114	Potenza ma	assima ri	levata	2,4	kW
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi di riduzione del flusso luminoso				
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	Regolatore centralizzato Tutta notte-mezzanotte Punto a punto biregime  Punto a punto biregime				
O Duefile uteure						
<ul><li>8. Profilo utenza</li><li>n. 1 circuito con le seguente</li><li>BICIGRILL - solo crepuscola</li></ul>		ΓΕ				

		1				
9. Contenuto quadro elettr	'ico					
Sezione Quadro:						
<ul> <li>PROT. STRUMENTI</li> <li>PROT. ZONA</li> <li>BY PASS</li> <li>ESCL. CREPUSCOLARE</li> <li>n. 1 M.T. 2x6 A</li> <li>n. 1 DIFF. 2x40 A Idn 0,3 A con sistema di riarmo automatico</li> <li>n. 1 M.T. 2x16 A</li> <li>ESCL. CREPUSCOLARE</li> <li>n. 1 SEZIONATORE 1x16A</li> <li>n. 1 TELERUTTORE 4P comando circuito</li> </ul>						
Sezione Linee I.P.:						
- n. 1 M.T. 2x16 A circuito CR	REPUSCOLARE - BICIGRILL					
10 Interventi di sicurezza	ed adeguamento alle norme					
Conforme	Non Conforme - Adeguare	Non Conforme - Sostituire				
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.  2. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.						

QUADRO ELETTRICO	 ].[	<b>D</b> .	Data	09/0	08/13	N°	LT043
Localizzazione	Cabina BARCO IR						
Proprietario		Cabina DARCO IN		re Impia		UA.	IGHER)
				mune			
DA	TI	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI	
1. Immagine quadro e	lett	rico	T				
2. Dettaglio quadro el	ettri	ico			3. Alimen	itazi	one
Classe di protezione: armadio esterno $\square < IP < \square > IP$ componenti interni $\square < IP$	44	Protezioni elettriche:  Magnetotermica ☑ Si ☐ NO  Differenziale ☑ Si ☐ NO			Sistema: Quadro Linee IP		□ TN  N □ F + N N □ F + N
<ul><li></li></ul>				Tipo di Cavi: ☐ Cavi butilici ☐ FG7 unip. ☑ FG7 multipolare			
Rotto/Rovinato Inadeguato/Obsoleto o f	uori	norma					
4. Dati utenza N. PO	D.	4139v8	Potenza massima rilevata 1,3 kW				
5. Gestione accension	<b>e</b>	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	zione del f	lusso	oluminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Regolatore centralizzato       ☐ Punto a punto elettronico         ☐ Tutta notte-mezzanotte       ☐ Assente         ☐ Punto a punto biregime       ☐				•
8. Profilo utenza							
- n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:							
- VIA PER BARCO - Verso BARCO - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE							
- VIA PER BARCO - Verso LEVICO - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE							

9. Contenuto quadro elettrico								
Sezione Quadro:								
- n. 1 GENERALE n. 1 M.T. 2x16A - ESCL.CREPUSCOLARE n. 1 INTERRUTTORE UNIPOLARE - n. 2 TELERUTTORI 2P comando circuiti								
Sezione Linee I.P.:	Sezione Linee I.P.:							
- n. 1 M.T.D 2x16 A Idn 0,3 A cl. AC	circuito CREPUSCOLARE - VIA PER BAI	RCO - Verso BARCO						
- n. 1 M.T.D 2x16 A Idn 0,3 A cl. AC	circuito CREPUSCOLARE - VIA PER BAI	RCO - Verso LEVICO						
10. Interventi di sicurezza ed ade	guamento alle norme							
	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire						
Relazione azioni correttive e/o adegua 1. La posizione del quadro è all'in esclusivamente all'Ente Distributore d impianti di illuminazione pubblica de servizio ad altro Ente terzo, di prev dell'Ente Distributore.	terno di una cabina di distribuzione ell' energia elettrica, attualmente anc l Comune. Si consiglia in futuro, in <sub>l</sub>	he Gestore della manutenzione degli previsione di eventuale scorporo del						
2. Per conseguire il risparmio energet UI) è consigliabile gestire l'impianto me								

		I I		1 1				
QUADRO ELETTRICO I.P.		Data	09/08/13	N°	LT044			
Localizzazione VIA PER SELLA								
Proprietario	Gestore Impianti							
		☐ Com						
	DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO DI RIFERIMENTO  1. Immagine quadro elettrico							
2. Dettaglio quadro elettri	CO		3. Alime	ntazio	ne			
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni elettriche:  Magnetotermica		Quadro [Linee IP [	Sistema:  TT  TN  Quadro  3F + N  F + N  Linee IP  3F + N  F + N  Tipo di Cavi: Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare				
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00402392	Potenza ma	ssima rilevata	5,6 k	<w< td=""></w<>			
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo		di riduzione del					
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	□ Tutta nott	e centralizzato [ [ ce-mezzanotte	Punto Asser	o a punto elettronico nte			
8. Profilo utenza  - n. 4 circuiti con le seguenti a  - VIA ORAZIO GAIGHER (Vers crepuscolare + orologio con concepuscolare + orologio con concepuscolare + orologio con  - VIA DARIO PALLAORO (Vers - VIA PER SELLA (Verso TITIN solo crepuscolare con unico	so LEVICO) circuiti NOTTE/MEZZA NOT ROMANA + VIA DELLE PES circuiti NOTTE/MEZZA NO so ZECHINATI) - crepusco N)	STARELE (Ver OTTE	·	ΓΤΕ/ME	EZZA NOTTE			

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - AUSILIARI QUADRO n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 SEZIONATORE 1x16 A - n. 1 OROLOGIO - PROTEZIONE ZONA 1 n. 1 DIFF. 2x25 A Idn 0,5 A cl.AC - BY PASS ZONA 1 n. 1 M.T. 2x40A - PROTEZIONE ZONA 2 n. 1 DIFF. 2x25 A Idn 0,5 A cl. AC - BY PASS ZONA 2 n. 1 M.T. 2x40A - PROTEZIONE ZONA 3 n. 1 DIFF. 2x25 A Idn 0,5 A cl.AC - BY PASS ZONA 3 n. 1 M.T. 2x40A - n. 5 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P.: - n. 2 M.T. 2x16A circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE - VIA ORAZIO GAIGHER (Verso LEVICO) - n. 2 M.T. 1x(2x25A) + 1x(2x16A) circuito NOTTE (NORMALE) e circuito MEZZA NOTTE - VIA S.TADDEO + STRADA ROMANA + VIA DELLE PESTARELE (Verso CHIESA) + VIA DARIO PALLAORO (Verso ZECHINATI) - n. 1 M.T. 2x16A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE - VIA PER SELLA (Verso TITIN) 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme ☐ Non Conforme - Sostituire ☐ Conforme Non Conforme - Adequare Relazione azioni correttive e/o adeguamento: 1. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 2. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

						Γ		
QUADRO ELETTRICO I.F	<b>).</b>	Data	09/0	08/13	N°	LT045		
Localizzazione Cabina BARCO 3 (VIA DEI CAPITELLI)								
<u>Proprietario</u>	_		re Impia	nti				
		☐ Con		FERTMEN		<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>		
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO DI RIFERIMENTO  1. Immagine quadro elettrico								
2. Dettaglio quadro elettri	CO			3. Alimen	tazi	one		
Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni elettriche:  Magnetotermica			Sistema:  TT TN  Quadro 3F + N F + N  Linee IP 3F + N F + N  Tipo di Cavi: Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare				
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00402394	Potenza ma	assima ri	levata	3,2	kW		
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	emi di riduzione del flusso luminoso					
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☑ Assente		re centrali: te-mezzar ounto bire	notte 🔲	Punt Asse	o a punto elettronico nte		
8. Profilo utenza								
<ul> <li>n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>VIA DEI CAPITELLI (Verso PAESE)         crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> <li>VIA PER SELLA - VIA DEL TITIN - VIA DELLA MORAVIA - LUNGOVALLE (Verso SELLA)         crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE</li> </ul>								

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - n. 1 GENERALE n. 1 M.T. 4x125A - PROT. STRUMENTI n. 1 M.T. 2x3 A n. 1 SEZIONATORE 1x16 A - PROVA IMPIANTO - ESCL.CREPUSCOLARE n. 1 SEZIONATORE 1x16 A - ESCL.OROLOGIO n. 1 SEZIONATORE 1x16 A - n. 1 OROLOGIO - PROT. ZONE n. 1 DIFF. 2x40 A Idn 0.3 A - BY PASS ZONE n. 1 M.T. 2x40A - n. 4 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P.: - n. 2 M.T. 2x16 A circuito crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE VIA DEI CAPITELLI (Verso PAESE) - n. 2 M.T. 2x16 A circuito crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE VIA PER SELLA - VIA DEL TITIN - VIA DELLA MORAVIA - LUNGOVALLE (Verso SELLA)

☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adequare

10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme

Relazione azioni correttive e/o adequamento:

1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.

☐ Non Conforme - Sostituire

- 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.
- 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.
- 4. Il grado di protezione minimo richiesto dalla norma, IP2X con le parti attive non accessibili con le dita, è garantito, ma la componentistica interna al quadro (interruttori, cavi e morsetti) necessiterebbe di un pannello frontale ad ulteriore protezione contro i contatti diretti accidentali;

QUADRO ELETTRICO I.	P.	Data	09/0	8/13	N°	LT046
Localizzazione	Cabina BARCO M					
Proprietario	Cabina Barco Fil		re Impia	nti		
	☐ Coi	·=	ila			
DATI	GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	ITO	
1. Immagine quadro elet	trico	ı				
LTO 4						
2. Dettaglio quadro elett	rico	•		3. Alimen	tazi	one
Classe di protezione: armadio esterno	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermic Differenziale				_	
componenti interni		Tipo di Cavi:  Cavi butilici  Cavi butilici		N ⊠ F + N  ☐ FG7 multipolare		
4. Dati utenza N. POD.	402393	Potenza massima rilevata 1,7 kW				
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduzi	ione del fl	usso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente	☐ Regolatore centralizzato ☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Punto a punto elettronico ☐ Assente ☐ Unito a punto elettronico ☐ Assente ☐				
8. Profilo utenza						
- n. 3 circuiti con le seguente accensione:						
- MASO ROSSO - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE						
- SERRE - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE						
- AVANCINI - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE						

O Combounts and due elettric		
9. Contenuto quadro elettric	:0	
Sezione Quadro:		
<ul><li>PROT. STRUMENTI</li><li>PROVA IMPIANTO</li><li>PROT. ZONE</li><li>BY PASS ZONE</li></ul>	n. 1 M.T. 2x6 A n. 1 SEZIONATORE 1x16 A n. 1 DIFF. 2x40 A Idn 0,3 A cl.A n. 1 M.T. 2x40A	
- n. 1 TELERUTTORE 4P coman	do circuiti	
Sezione Linee I.P.:		
- n. 1 M.T. 2x10 A circuito CRE	PUSCOLARE - MASO ROSSO	
- n. 1 M.T. 2x10 A circuito CRE	PUSCOLARE - SERRE	
- n. 1 M.T. 2x10 A circuito CRE	PUSCOLARE - AVANCINI	
10. Interventi di sicurezza e	d adequamento alle norme	
esclusivamente all'Ente Distribut impianti di illuminazione pubbli servizio ad altro Ente terzo, di dell'Ente Distributore.  2. Per conseguire il risparmio er UI) è consigliabile gestire l'impian 3. L'impianto elettrico di alimento deterioramento delle carattapparecchi), che producono loco pericolose verso terra. Questa se esercizio dell'impianto di illumina dei by-pass degli interruttori	all'interno di una cabina di distrib tore dell' energia elettrica, attualmen ca del Comune. Si consiglia in futur i prevedere lo spostamento del qua nergetico e nel contempo garantire la nto mediante controllore elettronico di tazione presenta difetti d'isolamento va ceristiche elettriche nel tempo dei calmente un elevato rischio di folgor situazione è attualmente presente, ir azione pubblica, è stato scelto di rea	verso terra a causa di danneggiamenti locali componenti elettrici (linee, morsettiere, razione a causa della presenza di tensioni n quanto per necessità di mantenimento in lizzare sul quadro elettrico di alimentazione e con difetto d'isolamento. La situazione

QUADRO ELETT	RICO I.F	) <u>.</u>	Data	09/0	08/13	N°	LT047
Localizzazione	Cabina BARCO 2						
Proprietario			Gesto	re Impia	ınti		
							⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>
		GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	OTI	
1. Immagine qua	dro eletti	rico					
	3						
2. Dettaglio quad	ro elettri	со			3. Alimen	tazi	one
	<b>e:</b>   < IP 44   > IP 44	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale				_	
componenti interni		a:  Tipo di  Cavi		Tipo di Car	inee IP □ 3F + N □ F + N  ipo di Cavi: □ Cavi butilici □ FG7 unip. □ FG7 multipolare □		
4. Dati utenza	N. POD.	402454	Potenza massima rilevata 1,8 kW				
5. Gestione accer	nsione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☑ Assente	☐ Regolatore centralizzato ☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Punto a punto elettronico ☐ Assente ☐ Unito a punto elettronico ☐ Assente ☐				
L							
	TI - VIA D	accensioni: ARIO PALLAORO - VIA DE circuiti NOTTE/MEZZA NC		I			

9. Contenuto quadro ele	ettrico						
Sezione Quadro:							
- AUSILIARI QUADRO - PROVA IMPIANTO - n. 1 OROLOGIO	n. 1 M.T. 2x6 A n. 1 SEZIONATOR	n. 1 M.T. 2x6 A n. 1 SEZIONATORE 1x6 A					
<ul><li>PROTEZIONE ZONE</li><li>BY PASS ZONE</li><li>n. 2 TELERUTTORI 4P co</li></ul>	n. 1 DIFF. 2x25 A n. 1 M.T. 2x25A omando circuiti	Idn 0,03 A cl.AC					
Sezione Linee I.P.:							
- n. 2 M.T. 2x16A circuito VIA DE	• ,	e circuito MEZZA NOTTE DARIO PALLAORO - VIA DE	I CAPITELLI				
10. Interventi di sicure	zza ed adeguame	nto alle norme					
☐ Conforme	⊠ Non 0						
esclusivamente all'Ente Dis	lro è all'interno di stributore dell' ener	gia elettrica, attualmente	one MT/bt il cui accesso è consentito anche Gestore della manutenzione degli in previsione di eventuale scorporo del				
			all'esterno dei locali ad uso esclusivo				

- dell'Ente Distributore.
- 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.
- 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELETTRICO I.P.		Data	09/0	8/13	N°	LT048	
Localizzazione VIA DE LA CALCARA (VIA PER S.GIULIANA)							
Proprietario							
			Cor				
1. Immagine qu		GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI RI	FERIMEN	ITO	
1. Illimagine qu	auto eletti	ico					
2. Dettaglio qua	dro elettri	со			3. Alimen	tazio	one
	<pre> &lt; IP 44</pre>		a Si 🗌 Si	NO NO	Sistema:   TT TN  Quadro 3F + N F + N  Linee IP 3F + N F + N  Tipo di Cavi:  Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare		
4 Dati atama							
4. Dati utenza	N. POD.	IT022E00402115	Potenza m			1,0	
5. Gestione accensione  Crepuscolare  Orologio  Manuale  Assente  Centralizzato  Punto a punto  Assente  Assente		7. Sistemi di riduzione del flusso luminoso  ☐ Regolatore centralizzato ☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Punto a punto biregime ☐ Punto a punto biregime					
│							
<ul> <li>8. Profilo utenza</li> <li>n. 1 circuito con le seguente accensione:</li> <li>VIA DE LA CALCARA (Via per S. Giuliana) - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> </ul>							

9. Contenuto quadro elettrico						
3. Contenuto quadro cietti						
Sezione Quadro:						
- GENERALE n. 1 M.T. 2x6 A - PROT. ZONA n. 1 DIFF. 2x25 A Idn 0,3 A - ESCL. CREPUSCOLARE n. 1 M.T. 1x4A - BY PASS n. 1 M.T. 2x6 A - n. 1 TELERUTTORE 4P comando circuito						
Sezione Linee I.P.:						
- n. 1 M.T.D 2x6 A Idn 0,03 A	- circuito CREPUSCOLARE - VIA DE LA	CALCARA (Via per S. Giuliana)				
10 Interventi di siavvenne						
<b>10. Interventi di sicurezza €</b> ☐ Conforme	Non Conforme - Adeguare	Non Conforme - Sostituire     ■				
morsetti/ cavi sono accessibili normative vigenti. 2. Per conseguire il risparmio e	dro non garantisce il grado di protezi con le dita); Si dovrà prevedere la r	ione minimo richiesto dalla norma, l'IP2X (i realizzazione di nuovo quadro adeguato alle a prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, di potenza.				

☐ Comu	e Impianti ine DI RIFERIM		⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>			
☐ Comu	ine		⊠ <u>S.T.E.T. S.p.A.</u>			
			<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>			
ELETTRICO	DI KIFEKIMI	ENIO				
	3. Alim	entazio	one			
Protezioni elettriche:  Magnetotermica Si NO Differenziale Si NO  Messa a terra: Presente Non presente Non Necessaria (classe II)		Sistema:  TT TN  Quadro 3F + N F + N  Linee IP 3F + N F + N  Tipo di Cavi: Cavi butilici FG7 unip. FG7 multipolare				
Potenza mas	sima rilevata	3,3	kW			
7. Sistemi d	li riduzione de	flusso	luminoso			
☐ Tutta notte	e-mezzanotte		o a punto elettronico nte			
8. Profilo utenza						
<ul> <li>- n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:</li> <li>- VIA AL DAZIO - VIA DEI ZESTARI - VIA DELLE VALLI (Verso BALDINA) solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>- VIA AL DAZIO - VIA DELLA CHIESA DI S. GIULIANA (Verso RAI) solo crepuscolare con unico circuito NOTTE</li> <li>NOTA:</li> <li>E' PRESENTE CIRCUITO NOTTE/MEZZA NOTTE CON OROLOGIO SULLE DUE LINEE DELL'IMPIANTO MA NON E' UTILIZZATO</li> </ul>						
Po 7.	Si NO Si NO Si NO A (classe II)  Otenza mas Sistemi d Regolatore Tutta notte Punto a pu  Perso BALDII So RAI)	Sistema: Si NO Quadro Linee IP   Cavib Cav	Sistema: Sis			

## 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - BY PASS ZONE n. 2 M.T. 2x40A - PROT. ZONE n. 2 DIFF. 2x40 A Idn 0,3 A cl. A - PROT. STRUMENTI n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 2x3 A - n. 1 OROLOGIO - n. 4 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P.: - n. 2 M.T. 2x16 A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE VIA AL DAZIO - VIA DEI ZESTARI - VIA DELLE VALLI (Verso BALDINA) - n. 2 M.T. 2x16 A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE VIA AL DAZIO - VIA DELLA CHIESA DI S. GIULIANA (Verso RAI) 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme ☐ Non Conforme - Sostituire ☐ Conforme Relazione azioni correttive e/o adeguamento: 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore. 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma. 4. Eliminare apparecchiature dismesse.

QUADRO ELETTRICO I.F		Data	00//	08/13	N°	LT050
_		09/1	J6/13	IN .	L1050	
Localizzazione VIA DEI MARINAI						
Proprietario  ☑ Comune	П	Gesto	ore Impia	INTI		⊠ _S.T.E.T. S.p.A
	 GENERALI QUADRO I			FERTMEN		<u> </u>
1. Immagine quadro eletti			O DI KI	II LIXIIIII	110	
	makanan arah kumatan					
					, wi	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				PROFILE TO WAY	
	877				croso	
	101 mm - 102 - 44				3 1	
			//0	And the same of th		
					2	
					id in	
						The state of the s
2. Dettaglio quadro elettri	со			3. Alimen	tazio	one
Classe di protezione:	Protezioni ele		NO	Sistema:	TT	□TN
armadio esterno $\square$ < IP 44 $\boxtimes$ > IP 44	Magnetotermica Differenziale		NO NO		25 .	N
				Quadro   _     Linee IP	3F +	$ \begin{array}{ccc} N & \boxtimes F + N \\ N & \boxtimes F + N \end{array} $
componenti interni 🗌 < IP 2X 🖂 > IP 2X	Messa a terra	):		_		_
Stato quadro:	☐ Presente ☐ Non present	te		Tipo di Ca		
		aria (classe I	I)	│		FG7 multipolare
Rotto/Rovinato Inadeguato/Obsoleto o fuori	norma			│□		- 1
4. Dati utenza N. POD.	402372	Potenza m			2,3	
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo					luminoso
<ul><li>☑ Crepuscolare</li><li>☑ Orologio</li></ul>	☐ Centralizzato☐ Punto a punto		ore centrali otte-mezzai		Punt Asse	o a punto elettronico
Manuale	Assente		punto bire			
☐ Assente						
8. Profilo utenza						
- n. 2 circuiti con le seguenti a	accensioni:					
<ul> <li>VIA DEI MARINAI (Verso ZA solo crepuscolare con unico o</li> </ul>						
- VIA DEI MARINAI (Verso LOCHERE) solo crepuscolare con unico circuito NOTTE						
solo d'epuscolare con unico diculto NOTTE						

O Contourite guadro elettrice					
9. Contenuto quadro elettrico					
Sezione Quadro:					
- BY PASS ZONE n. 1 M.T. 2x40A - PROT. ZONE n. 1 DIFF. 2x25 A Idn 0,3 A cl. A - PROT. STRUMENTI n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 INTERRUTTORE UNIPOLARE - n. 1 TELERUTTORE 4P comando circuiti					
Sezione Linee I.P.:					
- n. 1 M.T. 1Nx10 A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE VIA DEI MARINAI (Verso ZANGHERANE)					
- n. 1 M.T. 1Nx10 A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE VIA DEI MARINAI (Verso LOCHERE)					
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme					
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adeguare ☐	Non Conforme - Sostituire				
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.  2. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza					

QUADRO ELET	TRICO I.I	o.	Data	09/0	08/13	N°	LT051
Localizzazione Cabina S.GIULIANA 1 – PETRI (VIA PER S.GIULIANA)							
Proprietario				re Impia	nti		
	DATI	 GENERALI QUADRO I	Cor		EEDTMEN		S.T.E.T. S.p.A.
1. Immagine qu			LLLIIKIC	O DI KI	ILKIPILI	110	
2. Dettaglio qua	dro elettri	ico			3. Alimen	tazio	one
	☐ < IP 44 ☑ > IP 44	<b>Protezioni ele</b> Magnetotermica Differenziale	a ⊠ Si □ ⊠ Si □	NO NO	Sistema: Quadro Linee IP		□ TN N
componenti interni				I)	Tipo di Cav Cavi but FG7 unip	ilici _	] FG7 multipolare
4. Dati utenza	N. POD.	IT022E0040(2683?)	Potenza massima rilevata			3,3	
5. Gestione acce	ensione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐ Punto a punto bir		tte-mezzar	notte 🛛	Punt Asse	o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza							
- n. 2 circuiti con le seguenti accensioni:							
- Verso VALLE - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE							
- Verso MONTE - solo crepuscolare con unico circuito NOTTE							
NOTA:							
E' PRESENTE CIRCUITO NOTTE/MEZZA NOTTE CON OROLOGIO ULLE DUE LINEE DELL'IMPIANTO MA NON E' UTILIZZATO							

9. Contenuto quadro elettrico							
Sezione Quadro:							
- BY PASS n. 1 - PROTEZIONE ZONE n. 1 - PROT. STRUMENTI n.	I M.T. 2x32A I M.T. 2x40A . DIFF. 2x25 A Idn 0,03 A I M.T. 2x6 A I M.T. 2x2 A						
Sezione Linee I.P.:							
- n. 2 M.T. 2x10 A solo crepuscolare (Verso MONTE)							
- n. 2 M.T. 1x(2x25A)+1x(2x10A) solo crepuscolare con unico circuito NOTTE (Verso VALLE)							
10. Interventi di sicurezza ed ade	guamento alle norme						
Conforme	Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire					
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.							
2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.  3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione							
dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. <u>La situazione</u>							

evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.

QUADRO ELET	TRICO I.I	<b>)</b> .	Data	09/0	08/13	N°	LT052
Localizzazione		Cabina TONELLI					
Proprietario			Gestor	e Impia	nti		
Comune			☐ Com				S.T.E.T. S.p.A.
4 T		GENERALI QUADRO I	ELETTRICO	) DI RI	FERIMEN	ITO	
1. Immagine qu	aaro eietti	rico					
		TO OF 2					
2. Dettaglio qua	dro elettri	CO			3. Alimen	tazio	ne
componenti interni [	⊠ < IP 44 □ > IP 44 □ < IP 2X □ > IP 2X		a Si N Si N		Tipo di Cav ☑ Cavi but	3F + 3F + <b>vi:</b> ilici	☐ TN  N ☐ F + N N ☑ F + N  FG7 multipolare
4. Dati utenza	N. POD.	IT022E00401409	Potenza ma	ssima ri	levata	7,4 l	kW
5. Gestione acce	ensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	Regolator Tutta nott Punto a p	te-mezzar	notte 🔲	Punto Asser	a punto elettronico ite
8. Profilo utenza							
- n. 3 circuiti con l	e seguenti a	accensioni:					
- PIAZZALE STAZI crepuscolare + o		ESSO) circuiti NOTTE/MEZZA NO	TTE				
- VIALE STAZIONE crepuscolare + o		O) circuiti NOTTE/MEZZA NO	)TTE				
- VIA TONELLI crepuscolare + o	orologio con	circuiti NOTTE/MEZZA NO	)TTE				
NOTA:							
	ADRO LT05	AZZALE STAZIONE " E " VI 6 - VIALE STAZIONE. IL ZIONE					

### 9. Contenuto quadro elettrico Sezione Quadro: - BY PASS ZONE n. 2 M.T. 2x40A - PROT. ZONE n. 2 DIFF. 2x40 A Idn 0,3 A cl. A - PROT. STRUMENTI n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 M.T. 2x6 A - n. 1 OROLOGIO - n. 6 TELERUTTORI 4P comando circuiti Sezione Linee I.P.: - n. 2 M.T. 2x20 A crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE PIAZZALE STAZIONE - n. 2 M.T. 1x(2x32A) + 1x(2x20A) crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE **VIALE STAZIONE** - n. 2 M.T. 2x16 A crepuscolare + orologio con circuiti NOTTE/MEZZA NOTTE VIALE TONELLI 10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme Non Conforme - Adequare ☐ Non Conforme - Sostituire Relazione azioni correttive e/o adequamento: 1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore. 2. La gestione dell'illuminazione di tipo "tutta notte/ mezza notte", che prevede ad un'ora stabilita lo spegnimento alternato di metà lampade, non permette di garantire il rispetto dell'uniformità globale e longitudinale richiesta dalla normativa (Uo, UI); per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza. 3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma. 4. Eliminare apparecchiature dismesse.

QUADRO ELET	TRICO I.F	P.	Data	09/0	8/13	N°	LT053
Localizzazione		RISTORANTE IL C	CACCIATO	RE			
Proprietario				re Impia	nti		
	DATE		☐ Cor		FEDTMEN		
1. Immagine qua		GENERALI QUADRO	ELETTRIC	O DI KI	FEKIME	VIO	
2. Dettaglio qua	dro elettri	СО			3. Alimer	tazio	one
componenti interni	☐ < IP 44 ☑ > IP 44	Protezioni ele Magnetotermica Differenziale Messa a terra	a ⊠ Si □ ⊠ Si □	NO NO	Sistema: Quadro Linee IP	_	□ TN  N
Stato quadro:  ☐ Integro ☐ Rotto/Rovinato ☐ Inadeguato/Obso			te aria (classe I	I)	Tipo di Ca Cavi but FG7 uni	ilici _	] FG7 multipolare
4. Dati utenza	N. POD.	412488	Potenza m	assima ri	levata	0,4	kW
5. Gestione acce	nsione	6. Telecontrollo	7. Sistem	i di riduz	ione del f	lusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	☐ Tutta no	re centrali tte-mezzar punto bire	notte 🛚 🗵	Punto Asser	o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza	ı						
- n. 1 circuito con	le seguente	e accensione:					
		RE - solo crepuscolare con	unico circui	to NOTTE	=		

9. Contenuto quadro elettr	ico	
Sezione Quadro:		
- ESCL. CREPUSCOLARE - BY PASS - n. 1 TELERUTTORE 2P coma	n. 1 M.T. 2x25 A	
Sezione Linee I.P.:		
- n. 1 M.T.D 2x25 A Idn 0,5 A	cl. AC - circuito CREPUSCOLARE - RISTO	DRANTE IL CACCIATORE
10. Interventi di sicurezza	ed adeguamento alle norme	
☐ Conforme		☐ Non Conforme - Sostituire
o deterioramento delle cara apparecchi), che producono I pericolose verso terra. Questa esercizio dell'impianto di illum dei by-pass degli interruttor evidenziata risulta pericolosa e 2. Per conseguire il risparmio	entazione presenta difetti d'isolamento ve atteristiche elettriche nel tempo dei localmente un elevato rischio di folgora a situazione è attualmente presente, in inazione pubblica, è stato scelto di reali: i differenziali che alimentano le linee e richiede un urgente intervento di messa	prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo,

OLIADDO ELETTRICO I		<b>D</b> -1-				
QUADRO ELETTRICO I.F		Data	09/0	08/13	N°	LT054
Localizzazione	Cabina VETRIOLO		- Trania	-,L!		
Proprietario  ☐ Comune	П	Gesto ☐ Cor	re Impia <sub>nune</sub>	nti	Б	
	GENERALI QUADRO I			FERIME		
1. Immagine quadro elett				<u>:                                    </u>		
ILLINS THERE	- STEET				4月10年日	
2. Dettaglio quadro elettri	СО			3. Alime	ntazio	ne
Classe di protezione: armadio esterno		a Si 🗌 Si Si 🗀		Tipo di Ca ☑ Cavi bu	] 3F + N ] 3F + N <b>avi:</b> utilici	☐ TN  N
4. Dati utenza N. POD.	IT022E00402952	Potenza m	assima ri	levata	4,5 k	W
5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi				
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □	☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☐ Assente ☐	☐ Tutta not	re centraliz tte-mezzar punto bireç	notte	☐ Punto ☑ Assent	a punto elettronico te
8. Profilo utenza						
- n. 2 circuiti con le seguenti a - Verso TERME - solo crepusc - Verso VETRIOLO VECCHIO - NOTA:  E' PRESENTE CIRCUITO NO L'OROLOGIO E' STATO ELIMI	olare con unico circuito NC - solo crepuscolare con un  OTTE/MEZZA NOTTE CO	iico circuito I	GIO SULL			

9. Contenuto quadro elettrico
Sezione Quadro:
- PROT. STRUMENTI n. 1 M.T. 1Nx10 A - PROVA IMPIANTO n. 1 SEZIONATORE 2x16 A - ESCL. OROLOGIO n. 1 SEZIONATORE 2x16 A - GENERALE ZONE n. 2 M.T. 2x40A - BY PASS ZONE n. 2 M.T. 2x40A - PROTEZIONE ZONE n. 2 DIFF. 2x40 A Idn 0,3 A - n. 1 OROLOGIO (MANCANTE) - n. 4 TELERUTTORI 4P comando circuiti
Sezione Linee I.P.:
- n. 2 M.T. 2x16 A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE (Verso TERME)
- n. 2 M.T. 2x16 A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE (Verso VETRIOLO VECCHIO)
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adeguare ☐ Non Conforme - Sostituire
Relazione azioni correttive e/o adeguamento:  1. La posizione del quadro è all'interno di una cabina di distribuzione MT/bt il cui accesso è consentito esclusivamente all'Ente Distributore dell' energia elettrica, attualmente anche Gestore della manutenzione degli mpianti di illuminazione pubblica del Comune. Si consiglia in futuro, in previsione di eventuale scorporo del servizio ad altro Ente terzo, di prevedere lo spostamento del quadro all'esterno dei locali ad uso esclusivo dell'Ente Distributore.  2. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (Uo, UI) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.  3. L'impianto elettrico di alimentazione presenta difetti d'isolamento verso terra a causa di danneggiamenti locali o deterioramento delle caratteristiche elettriche nel tempo dei componenti elettrici (linee, morsettiere, apparecchi), che producono localmente un elevato rischio di folgorazione a causa della presenza di tensioni pericolose verso terra. Questa situazione è attualmente presente, in quanto per necessità di mantenimento in esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, è stato scelto di realizzare sul quadro elettrico di alimentazione dei by-pass degli interruttori differenziali che alimentano le linee con difetto d'isolamento. La situazione evidenziata risulta pericolosa e richiede un urgente intervento di messa a norma.  4. Eliminare apparecchiature dismesse.

QUADRO ELETTR	QUADRO ELETTRICO I.P.		Data	09/08/13	N°	LT055
Localizzazione		Cabina VETRIOLO	2		'	
Proprietario				re Impianti		
	DATI	 GENERALI QUADRO I	Con			<b>S.T.E.T. S.p.A.</b>
1. Immagine quadr			ELETTRIC	O DI KIFEKIM	ENIO	
2. Dettaglio quadro	elettri	co		3. Alim	entazio	one
$\square$ > componenti interni $\square$ <	: IP 44 • IP 44 • IP 2X • IP 2X		a⊠Si□ □Si⊠∣	Quadro Linee IP  Tipo di	☐ 3F + ☐ 3F + Cavi: Dutilici	
4. Dati utenza N.	POD.	IT022E00402953	Potenza ma	assima rilevata	3,7	kW
5. Gestione accensi	ione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduzione de	l flusso	luminoso
□ Crepuscolare     □ Orologio     □ Manuale     □ Assente     □		☐ Centralizzato ☐ Punto a punto ☑ Assente	☐ Tutta not	re centralizzato te-mezzanotte ounto biregime	☐ Punto	o a punto elettronico nte
8. Profilo utenza	•					
	o crepus	accensioni: colare con unico circuito N uscolare con unico circuito				

9. Contenuto quadro elettrico	
Sezione Quadro:	
- GENERALE n. 1 M.T. 2x32 A - PROT. STRUMENTI n. 1 M.T. 2x6 A - PROVA IMPIANTO n. 1 INTERRUTTORE 2x20 A - n. 2 TELERUTTORI 2P comando circuiti	
Sezione Linee I.P.:	
- n. 1 M.T. 2x16 A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE (Verso MILANO)	
- n. 1 M.T. 2x25 A solo crepuscolare con unico circuito NOTTE (Verso VETRIOLO)	
10. Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme	
☐ Conforme ☐ Non Conforme - Adeguare ☐ Non Conforme - Sostituire	
Relazione azioni correttive e/o adeguamento: 1. Manca la protezione differenziale contro i contatti verso terra, a meno che tutti i componenti dell'impiai (quadro, cavi, morsettiere e lampade) non siano tutti certificati in classe II (doppio isolamento); 2. Per conseguire il risparmio energetico e nel contempo garantire la prescritta uniformità dell'illuminazione (lul) è consigliabile gestire l'impianto mediante controllore elettronico di potenza.	

QUADRO ELETTRICO	I.I	Ρ.	Data	09/0	08/13	N°	LT056
Localizzazione		VIALE STAZIONE					
Proprietario				re Impia	nti		_
			☐ Coi		FEDTMEN		
ט 1. Immagine quadro e		GENERALI QUADRO I	ELETTRIC	O DI KI	FEKIME	VIO	
A Company of the comp							
2. Dettaglio quadro el	ettri	ico			3. Alimen	tazio	one
Classe di protezione: armadio esterno	14 14 2X 2X	Protezioni ele Magnetotermica Differenziale  Messa a terra  Presente Non present Non Necess	a Si 🗌 Si Si Si	NO NO	Tipo di Ca	3F + 3F + <b>vi:</b> :ilici	<ul><li>☐ TN</li><li>N</li></ul>
4.5.11.1					-		
4. Dati utenza N. PO  5. Gestione accension		Ved. Cabina TONELLI <b>6. Telecontrollo</b>	Potenza m				. Cabina TONELLI D luminoso
Crepuscolare Orologio Manuale Assente	<u>-</u>	Centralizzato Punto a punto Assente	☐ Regolato		zzato		o a punto elettronico
8. Profilo utenza							
Unica accensione con reg	180 JLIA ORO TE A	V in 30 minuti attivo dalle NA - Verso STAZIONE OVERI LLTA	02.00 alle	06.00			

9. Contenuto quadro elettrico		
Sezione Quadro:		
- n. 1 Regolatore Automatico di Fluss	so - marca ES ELETTRONICA mod. ESM	IA 014 LB/A
Sezione Linee I.P. :		
- n. 4 M.T. 4x16 A (all'interno del re	egolatore di flusso)	
- n. 1 DIFF. REGOLABILE con sistem	na di riarmo automatico	
10. Interventi di sicurezza ed ade	eguamento alle norme	
	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

QUADRO ELETTRICO I.P.    Cabina POLO SCOLASTICO   Linke A 2 - PREDISPOSIZIONE   Cabina Polo Scolato   Cabina P		_				1 1	
Proprietario	QUADRO ELETTRICO I.I	Р.	Data	07/1	LO/13	N°	LT057
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO DI RIFERIMENTO  1. Immagine quadro elettrico  2. Dettaglio quadro elettrico  Classe di protezione: armadio esterno	Localizzazione	Cabina POLO SCO					
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO DI RIFERIMENTO  1. Immagine quadro elettrico  2. Dettaglio quadro elettrico  3. Alimentazione  3. Alimentazione  3. Sistema: TT   TN					nti	ı	N
2. Dettaglio quadro elettrico    Classe di protezione:		CENEDALT OLIADDO I	· <u> </u>		EEDTMEN		<u> </u>
2. Dettaglio quadro elettrico  Classe di protezione:  armadio estemo   S   P 44   Magnetotermica   S   NO   Differenziale   S   NO   Quadro   S + N   F + N   Line E   Magnetotermica   S   NO   Quadro   S + N   F + N   Line E   Magnetotermica   S   NO   Quadro   S + N   F + N   Line E   Magnetotermica   S   NO   Quadro   S + N   Magnetotermica   S   NO   Quadro   S + N   F + N   NO   Messa a terra:    Integro   Magnetotermica   Magnetotermica   Magnetotermica   S   NO   Quadro   S + N   F + N   NO   Messa a terra:   Integro   Magnetotermica   Ma			ELETTRIC	O DI KI	LEKIME	110	
5. Gestione accensione   6. Telecontrollo   7. Sistemi di riduzione del flusso luminoso	2. Dettaglio quadro elettr  Classe di protezione: armadio esterno	Protezioni ele Magnetotermica Differenziale  Messa a terra Presente Non present Non Necess	a ⊠ Si □ I ⊠ Si □ I I: te	NO	Sistema: Quadro Linee IP Tipo di Ca Cavi but	3F + 3F + 3F + vi:	□ TN  N □ F + N N □ F + N
Crepuscolare	4. Dati utenza N. POD.	IT022E01000321	Potenza ma	assima ri	levata	3,8	κW
□ Orologio □ Punto a punto □ Tutta notte-mezzanotte □ Assente □ Punto a punto □ Punto a punto □ Punto a punto □ Punto a punto biregime □ Punto a	5. Gestione accensione	6. Telecontrollo	7. Sistemi	di riduz	ione del f	lusso	luminoso
Unica accensione con regolatore di flusso:  n. 1 gradino impostato  Suddivisione zone:  - LINEA 1 - POLO SCOLASTICO - LINEA 2 - POLO SCOLASTICO - LINEA 3 - PREDISPOSIZIONE	☐ Orologio ☐ Manuale	Punto a punto	☐ Tutta not	te-mezzar	notte 🔲		nte
Unica accensione con regolatore di flusso:  n. 1 gradino impostato  Suddivisione zone:  - LINEA 1 - POLO SCOLASTICO - LINEA 2 - POLO SCOLASTICO - LINEA 3 - PREDISPOSIZIONE							
	Unica accensione con regolar  n. 1 gradino impostato  Suddivisione zone:  - LINEA 1 - POLO SCOLASTIC - LINEA 2 - POLO SCOLASTIC - LINEA 3 - PREDISPOSIZION	CO CO IE					

9. Contenuto quadro elettrico		
Protezione Generale		
- n. 1 M.T. 4x16A		
Sezione Quadro:		
- n. 1 Regolatore Automatico di Fluss	so - marca STILA ENERGY matr. 00033	5/2011
Sezione Linee I.P. :		
- n. 4 M.T. 4x10 A (all'interno del re	egolatore di flusso)	
- n. 1 DIFF. REGOLABILE con sistem	na di riarmo automatico zione Linee I.P	.:
10. Interventi di sicurezza ed ade	guamento alle norme	
	☐ Non Conforme - Adeguare	☐ Non Conforme - Sostituire

### 04022100 Codice

id Q

Descrizione CABINA CASTAGNETO

Ore

4.200

004

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 1,60

n\_Utenza

IT022E00400457

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 4,38%

Lat

46,017446 11,296182

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	CABINA CASTAGNETO	69 Strada Provinciale per Vetriolo	A36 1
00 Levico Terme	CABINA CASTAGNETO	69 Strada Provinciale per Vetriolo	A42 1
00 Levico Terme	CABINA CASTAGNETO	69 Strada Provinciale per Vetriolo	B36 5
00 Levico Terme	CABINA CASTAGNETO	102 Località Gatto	A32 3

### 04022100

id Q

Codice

005

Descrizione CABINA TAVERNA

Ore

4.200

Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 8,00

n\_Utenza

IT022E00400828

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 0,63%

Lat

46,014675 11,286821

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	CABINA TAVERNA	28 Viale Belvedere	C30 16
00 Levico Terme	CABINA TAVERNA	28 Viale Belvedere	C38 1
00 Levico Terme	CABINA TAVERNA	72 Parco Lido	A31 5

### Codice 04022100

id Q

006

Descrizione CABINA BELLAVISTA

Ore

4.200

Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 4,60

n\_Utenza

IT022E00400765

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

46,014993 11,29529

Lon



id_F	Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00	) Levico Terme	CABINA BELLAVISTA	30	Via Don Mario Bebber	A42	10
00	) Levico Terme	CABINA BELLAVISTA	30	Via Don Mario Bebber	D04	5
00	) Levico Terme	CABINA BELLAVISTA	31	Viale Trento	A38	16
00	) Levico Terme	CABINA BELLAVISTA	31	Viale Trento	A42	1
00	) Levico Terme	CABINA BELLAVISTA	31	Viale Trento	D01	2
00	) Levico Terme	CABINA BELLAVISTA	41	Via Pigio	A22	3

### 04022100

id Q

Descrizione CABINA PONTE

Ore

4.200

007

Regolazione

Trifase

Codice

Data Install.

Potenza kW 15,10

n\_Utenza

IT022E00400557

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 0,69%

Lat

Lon

46,012341 11,295819



id_F	Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00	Levico Terme	CABINA PONTE	10	Vicolo D.Valeri	D04	5
00	Levico Terme	CABINA PONTE	13	Via S.Croce	A36	2
00	Levico Terme	CABINA PONTE	13	Via S.Croce	C36	4
00	Levico Terme	CABINA PONTE	14	Via Caserme	A42	2
00	Levico Terme	CABINA PONTE	15	Via Bion	A01	3
00	Levico Terme	CABINA PONTE	15	Via Bion	A22	3
00	Levico Terme	CABINA PONTE	15	Via Bion	A42	1
00	Levico Terme	CABINA PONTE	15	Via Bion	B38	1
00	Levico Terme	CABINA PONTE	29	Via al Lago	A22	6
00	Levico Terme	CABINA PONTE	29	Via al Lago	A36	8
00	Levico Terme	CABINA PONTE	79	Via Dante	A47	3
00	Levico Terme	CABINA PONTE	79	Via Dante	A48	5
00	Levico Terme	CABINA PONTE	79	Via Dante	B47	4

### Codice 04022100

id Q

800

Descrizione CABINA REGINA

Ore

4.200

Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 16,70

n\_Utenza

IT022E00399592

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

46,014249

11,299402

Caduta V % 4,01%

Lat

Lon



_	*						
ľ	id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.	
	00 Levico Terme	CABINA REGINA	05	Viale Roma	B07	7	
	00 Levico Terme	CABINA REGINA	05	Viale Roma	B30	15	
	00 Levico Terme	CABINA REGINA	05	Viale Roma	B48	2	
	00 Levico Terme	CABINA REGINA	50	Vicolo Vetriolo	A39	4	
	00 Levico Terme	CABINA REGINA	50	Vicolo Vetriolo	E30	1	
	00 Levico Terme	CABINA REGINA	69	Strada Provinciale per Vetriolo	D36	4	
	00 Levico Terme	CABINA REGINA	77	Vicolo Fosse	B07	8	

### 04022100

Codice id Q

009

Descrizione FARI SOTTOPASSO VVFF

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 0,80

n\_Utenza

IT022E00706337

46,012033

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

11,295247 Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	FARI SOTTOPASSO VVFF	05 Viale Roma	B30 26
00 Levico Terme	FARI SOTTOPASSO VVFF	31 Viale Trento	A26 7
00 Levico Terme	FARI SOTTOPASSO VVFF	31 Viale Trento	A38 1
00 Levico Terme	FARI SOTTOPASSO VVFF	59 Via Salina	A36 6
00 Levico Terme	FARI SOTTOPASSO VVFF	59 Via Salina	A42 1
00 Levico Terme	FARI SOTTOPASSO VVFF	59 Via Salina	B03 1
00 Levico Terme	FARI SOTTOPASSO VVFF	59 Via Salina	C10 3

### Codice 04022100 id Q 010

Descrizione CABINA PISCINA

Ore 4.200

Regolazione Trifase

Data Install.

Potenza kW 8,30

n\_Utenza IT022E00400008

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 2,41%

Lat

46,011785 11,297644

Lon



·					
id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	32	Piazza Generale A.dalla Chiesa	A38	1
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	32	Piazza Generale A.dalla Chiesa	B38	1
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	32	Piazza Generale A.dalla Chiesa	C36	1
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	32	Piazza Generale A.dalla Chiesa	D30	10
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	33	Via Travaia	A16	3
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	33	Via Travaia	B16	10
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	78	Via Garibaldi	A16	1
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	78	Via Garibaldi	B16	14
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	81	Parcheggio Generale Dalla Chiesa	A15	3
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	81	Parcheggio Generale Dalla Chiesa	A45	4
00 Levico Terme	CABINA PISCINA	81	Parcheggio Generale Dalla Chiesa	B15	6

### Codice 04022100 id Q 011

Descrizione CABINA LIDO

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 17,60

n\_Utenza

IT022E00400687

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 3,24%

Lat Lon

11,289606

46,010362



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K	N.S.
00 Levico Terme	CABINA LIDO	02 Viale Segantini	A06	29
00 Levico Terme	CABINA LIDO	03 Viale Lido	A37	2
00 Levico Terme	CABINA LIDO	03 Viale Lido	C30	51
00 Levico Terme	CABINA LIDO	06 Traversa Lido	A05	20
00 Levico Terme	CABINA LIDO	07 Via Brenta	A38	12
00 Levico Terme	CABINA LIDO	07 Via Brenta	B38	3
00 Levico Terme	CABINA LIDO	74 Vicolo Brenta	A36	5
00 Levico Terme	CABINA LIDO	74 Vicolo Brenta	B03	1

Elenco	Quadri	Levico Terme
Codice	04022100	
id_Q	012	
Descrizione	FITTIZIO	
Ore	4.200	
Regolazione		
Trifase		
Data Install.		
Potenza kW	3,00	
n_Utenza		
n_Mod B		
Data Mod B		
Misura Terr		
Caduta V %		
Lat	0	
Lon	0	

### 04022100

Codice id Q

013

Descrizione CABINA MARTINELLI

Ore

4.200

Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 2,30

n\_Utenza

IT022E000401922

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

46,010372 11,297149

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	CABINA MARTINELLI	08 Via del Crocifisso	A36 8
00 Levico Terme	CABINA MARTINELLI	08 Via del Crocifisso	D53 1
00 Levico Terme	CABINA MARTINELLI	09 Via per Caldonazzo	D36 8
00 Levico Terme	CABINA MARTINELLI	09 Via per Caldonazzo	G42 1

### 04022100

Codice id Q

014

Descrizione CORSO CENTRALE

Ore

4.200

Regolazione 🗹

Trifase

Data Install.

Potenza kW 9,50

n\_Utenza

IT022E00400027

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

46,008768 11,302311

Lon



id_F F	Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00 L	Levico Terme	CORSO CENTRALE	04	Corso Centrale	A01	42
00 L	Levico Terme	CORSO CENTRALE	04	Corso Centrale	A58	3
00 L	Levico Terme	CORSO CENTRALE	04	Corso Centrale	B01	7
00 L	Levico Terme	CORSO CENTRALE	04	Corso Centrale	C01	1

### 04022100

id Q 015

Codice

Descrizione VIA CLAUDIA AUGUSTA E

ROTATORIA

Ore 4.200

Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 9,00

n\_Utenza IT022E00928633

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

46,007661 Lat

11,293443 Lon



id_F Fra	azione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00 Lev	vico Terme	VIA CLAUDIA AUGUSTA E ROTATORIA	01	Via Claudia Augusta	A19	18
00 Lev	vico Terme	VIA CLAUDIA AUGUSTA E ROTATORIA	01	Via Claudia Augusta	B19	1
00 Lev	vico Terme	VIA CLAUDIA AUGUSTA E ROTATORIA	96	Rotatoria C.Augusta	A18	8

# Codice 04022100 id\_Q **016**

Descrizione CABINA ROGGER

Ore 4.200

Regolazione ✓ Trifase

Data Install.

Potenza kW 5,50

n\_Utenza | IT022E00401297

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat 46,007064

Lon 11,301493



id_F	Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	16	Via Brolotondo	B16	3
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	17	Via della Brozzara	A16	6
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	17	Via della Brozzara	B16	1
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	18	Via C.Battisti	A16	9
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	18	Via C.Battisti	B16	2
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	20	Via A.Prà	A16	4
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	20	Via A.Prà	A38	1
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	20	Via A.Prà	B16	3
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	20	Via A.Prà	B22	1
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	23	Via Casotte	A22	5
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	23	Via Casotte	B03	1
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	23	Via Casotte	C04	3
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	25	Via Sottoroveri	A34	4
00	Levico Terme	CABINA ROGGER	88	Vicolo Romano Joris	A16	3

#### 04022100 Codice

id Q

017

Descrizione CABINA FIERA

Ore

4.200

Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 7,90

n\_Utenza

IT022E00401138

46,010836

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat



	,302372	-			
id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 18	Via C.Battisti	B16	7
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 19	Via Diaz	A16	4
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 19	Via Diaz	B16	4
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 19	Via Diaz	C53	2
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 34	Via XI Febbraio	B16	8
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 35	Via A.Avancini	A16	5
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 35	Via A.Avancini	B16	1
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 36	Via Pasotte	B16	4
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 42	Via Trieste	A16	1
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 42	Via Trieste	B16	4
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 43	Piazza Venezia	A16	4
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 43	Piazza Venezia	B16	5
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 45	Via Regia	B16	5
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 45	Via Regia	E48	1
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 53	Piazza San Rocco	A53	2
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 84	Vicolo della Chiesa	B16	1
00 Levico Terme	CABINA FIE	RA 98	Vicolo Ospizio	B16	3

### 04022100 Codice id\_Q 018

Descrizione PIAZZA SONNINO

4.200 Ore Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 6,00

n\_Utenza IT022E00398959

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 0,50%

Lat

11,300676 Lon

46,012072



## **Levico Terme**

04022100 Codice

id Q 019

Descrizione CABINA ASILO

4.200

Ore Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 2,30

n\_Utenza

IT022E00399091

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 14,78%

Lat

11,301035 Lon

46,012442



	•		
id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S
00 Levico Terme	CABINA ASILO	44 Piazza della Chiesa	A46 9
00 Levico Terme	CABINA ASILO	44 Piazza della Chiesa	A50 3
00 Levico Terme	CABINA ASILO	44 Piazza della Chiesa	A51 2
00 Levico Terme	CABINA ASILO	44 Piazza della Chiesa	B50 2
00 Levico Terme	CABINA ASILO	51 Vicolo Rocche	A46
00 Levico Terme	CABINA ASILO	52 Via Claricini	A15
00 Levico Terme	CABINA ASILO	52 Via Claricini	B15
00 Levico Terme	CABINA ASILO	52 Via Claricini	C15
00 Levico Terme	CABINA ASILO	82 Via Mons.Caproni	A15
00 Levico Terme	CABINA ASILO	82 Via Mons.Caproni	A49 2
00 Levico Terme	CABINA ASILO	82 Via Mons.Caproni	A50 2
00 Levico Terme	CABINA ASILO	82 Via Mons.Caproni	B30 12
00 Levico Terme	CABINA ASILO	82 Via Mons.Caproni	C15 2
00 Levico Terme	CABINA ASILO	82 Via Mons.Caproni	C50 2

### Codice 04022100

id Q

020

Descrizione CABINA ACLER

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 6,10

n\_Utenza

IT022E00399096

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 3,61%

Lat

46,014524 11,301797

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S
00 Levico Terme	CABINA ACLER	61 Via G.De Vettorazzi	A30
00 Levico Terme	CABINA ACLER	63 Piazza S.Francesco	A22
00 Levico Terme	CABINA ACLER	83 Via dei molini	A22
00 Levico Terme	CABINA ACLER	83 Via dei molini	B03
00 Levico Terme	CABINA ACLER	83 Via dei molini	B30

### 04022100

Codice id Q

021

Descrizione CABINA SALINA

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 3,90

n\_Utenza

IT022E00400345

46,016239

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 12,05%

Lat

11,303601 Lon



	<u> </u>				
id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00 Levico Terme	CABINA SALINA	60	Via per Vetriolo	A22	1
00 Levico Terme	CABINA SALINA	60	Via per Vetriolo	A36	4
00 Levico Terme	CABINA SALINA	60	Via per Vetriolo	B36	2
00 Levico Terme	CABINA SALINA	60	Via per Vetriolo	C03	1
00 Levico Terme	CABINA SALINA	60	Via per Vetriolo	C36	1
00 Levico Terme	CABINA SALINA	62	Vicolo S.Francesco	A36	4
00 Levico Terme	CABINA SALINA	62	Vicolo S.Francesco	B30	1
00 Levico Terme	CABINA SALINA	69	Strada Provinciale per Vetriolo	A36	2
00 Levico Terme	CABINA SALINA	69	Strada Provinciale per Vetriolo	B53	1
00 Levico Terme	CABINA SALINA	69	Strada Provinciale per Vetriolo	G04	4
00 Levico Terme	CABINA SALINA	97	Località Salina	A09	1
00 Levico Terme	CABINA SALINA	97	Località Salina	B04	5

04022100

id\_Q

022 Descrizione STRADA DEL BARON

Codice

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 0,14

n\_Utenza

IT022E00399312

46,018252

11,307815

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 0,00%

Lat

Lon



### 04022100 Codice

4.200

id Q 023

Descrizione CABINA ITEA

Ore Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 1,60

n\_Utenza IT022E00399312

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 7,19%

46,015051

Lon

Lat

11,306661



id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00 Levico Terme	CABINA ITEA	64	Via Montel	A53	2
00 Levico Terme	CABINA ITEA	65	Via Fonda	E53	5
00 Levico Terme	CABINA ITEA	66	Strada del Baron	A34	1
00 Levico Terme	CABINA ITEA	66	Strada del Baron	C53	1
00 Levico Terme	CABINA ITEA	66	Strada del Baron	F42	1

### 04022100

Codice id Q

024

Descrizione CABINA CAVANIS

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 5,20

n\_Utenza

IT022E00399125

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,38%

Lat

Lon

11,30845

46,013599



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	CABINA CAVANIS	64 Via Montel	A53 3
00 Levico Terme	CABINA CAVANIS	67 Via Giorgio Ziehl	A42 6
00 Levico Terme	CABINA CAVANIS	87 Via Silva Domini	A07 20

### 04022100

id Q

Codice

025

Descrizione CABINA RICOVERO

Ore

4.200

Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 5,50

n\_Utenza

IT022E00400229

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 10,00%

Lat

11,302557

46,009993

Lon



LO	11,002001					
i	id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	21	Via Cà rotte	A16	3
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	21	Via Cà rotte	B16	1
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	37	Via Cavour	A16	4
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	37	Via Cavour	B16	4
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	38	Via Xicco Polentone	A16	3
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	38	Via Xicco Polentone	B16	5
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	38	Via Xicco Polentone	D48	1
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	46	Via G.Marconi	B16	10
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	46	Via G.Marconi	D16	14
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	47	Via Miserere	A16	2
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	47	Via Miserere	B16	2
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	54	Via G.Prati	A07	2
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	54	Via G.Prati	A22	1
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	54	Via G.Prati	C53	2
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	54	Via G.Prati	D34	1
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	55	Piazza Garollo	C07	1
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	85	Via III Novembre	A07	1
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	85	Via III Novembre	C22	1
	00 Levico Terme	CABINA RICOVERO	86	Vicolo delle Caodigne	C53	2
1						

04022100

id Q

Codice

026

Descrizione GIARDINI OSPEDALE

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 1,70

n\_Utenza

IT022E00399707

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

46,009296 11,30554

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K	N.S.
00 Levico Terme	GIARDINI OSPEDALE	90 Parco della memoria	F16	11
00 Levico Terme	GIARDINI OSPEDALE	91 Via De sluca de Matteoni	E42	8

### Codice 04022100

id Q

027

Descrizione CABINA MACELLO

Ore

4.200

Regolazione  $\Box$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 20,90

n\_Utenza

IT022E00401583

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 7,44%

Lat

46,009112 11,309088

Lon



LOII	11,000000					
id_F	Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00	Levico Terme	CABINA MACELLO	40	Via G.Avancini	A07	14
00	Levico Terme	CABINA MACELLO	48	Viale Rovigo	D16	21
00	Levico Terme	CABINA MACELLO	99	Traversa Via G.Avancini	A07	3
00	Levico Terme	CABINA MACELLO	109	Piazza Medici	D48	2
04	Selva	CABINA MACELLO	18	Via Narorè	A36	1
04	Selva	CABINA MACELLO	18	Via Narorè	A42	1
04	Selva	CABINA MACELLO	18	Via Narorè	B10	5
04	Selva	CABINA MACELLO	18	Via Narorè	E36	4
04	Selva	CABINA MACELLO	20	Via Domenico Giannettini	B30	18
04	Selva	CABINA MACELLO	20	Via Domenico Giannettini	C30	1
04	Selva	CABINA MACELLO	21	Via Lungoparco	D36	11
04	Selva	CABINA MACELLO	25	Giardino della Chiesa	A20	1
04	Selva	CABINA MACELLO	25	Giardino della Chiesa	B20	1

### 04022100

id Q

Codice

028

Descrizione VIALE VENEZIA

Ore

4.200

Regolazione 🗹

Trifase

Data Install.

Potenza kW 8,40

n\_Utenza

IT022E00401608

n\_Mod B 0

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 3,75%

Lat

Lon

11,311026

46,008272



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K	N.S.
00 Levico Terme	VIALE VENEZIA	94 Viale Venezia	A01	43
00 Levico Terme	VIALE VENEZIA	94 Viale Venezia	F01	2
04 Selva	VIALE VENEZIA	26 Via Cervia	A03	16
04 Selva	VIALE VENEZIA	27 Cimitero	A03	4
04 Selva	VIALE VENEZIA	27 Cimitero	B27	34

#### Codice 04022100

id Q 029

Descrizione CABINA MASIERON

Ore 4.200 Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 10,50

n\_Utenza IT022E00402020

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 4,29% Lat

46,011051



Lon	11,314301					
id_F Frazione	·	o cod	d Via	id_K	N.S.	
04 Selva	CABINA	MASIERON 0	02 Via per Selva	A15	18	
04 Selva	CABINA	MASIERON 0.	02 Via per Selva	B15	1	
04 Selva	CABINA	MASIERON 03	O3 Strada est per Borgo	A42	19	
04 Selva	CABINA	MASIERON 0-	04 Via Monte Panarotta	A42	5	
04 Selva	CABINA	MASIERON 0-	04 Via Monte Panarotta	D01	3	
04 Selva	CABINA	MASIERON 1-	14 Strada delle Tiere	A03	9	
04 Selva	CABINA	MASIERON 1	19 Via G.B. De Gaspari	A15	15	
04 Selva	CABINA	MASIERON 2	23 Traversa Via Lungoparco	A16	10	
04 Selva	CABINA	MASIERON 2	24 Via Degasperi	A16	6	
04 Selva	CABINA	MASIERON 24	24 Via Degasperi	C20	1	

### 04022100

Codice id Q 030

Descrizione CABINA SELVA 1

4.200 Ore

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 6,90

n\_Utenza IT022E00402022

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

46,014666

Caduta V % 15,07%

Lat

11,316977 Lon



	id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
	00 Levico Terme	CABINA SELVA 1	87 Via Silva Domini	A07 33
	04 Selva	CABINA SELVA 1	01 Via del Masieron	B08 2
	04 Selva	CABINA SELVA 1	07 Salita al Castello	A03 10
	04 Selva	CABINA SELVA 1	11 Via della Croce	A15 1
	04 Selva	CABINA SELVA 1	11 Via della Croce	A22 1
ı	04 Selva	CABINA SELVA 1	30 Parcheggio per Selva	B48 2

### Codice 04022100

id Q **031** 

Descrizione PIAZZA SS FABIANO E

SEBASTIANO

Ore 4.200

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 2,40

n\_Utenza IT022E00711606

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 23,33%

Lat

Lon 11,321674

46,015797



id_F Frazio	one	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.	
04 Selva		PIAZZA SS FABIANO E SEBASTIANO	06	Via della Pontara	A15	4	
04 Selva		PIAZZA SS FABIANO E SEBASTIANO	09	Via dei Boscaroi	A15	1	
04 Selva		PIAZZA SS FABIANO E SEBASTIANO	09	Via dei Boscaroi	C15	3	
04 Selva		PIAZZA SS FABIANO E SEBASTIANO	10	Piazza Santi Fabiano e Sebastiano	A21	4	
04 Selva		PIAZZA SS FABIANO E SEBASTIANO	10	Piazza Santi Fabiano e Sebastiano	C15	7	
04 Selva		PIAZZA SS FABIANO E SEBASTIANO	28	Via Clesio	A15	3	
04 Selva		PIAZZA SS FABIANO E SEBASTIANO	28	Via Clesio	C15	4	

### 04022100

Codice id Q

032

Descrizione CABINA SELVA 2

Ore

4.200

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 4,50

n\_Utenza

IT022E00402028

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 8,67%

46,013362 Lat



Lon		11,321245			0 414 mm = 21.00 mm		
id_F	Frazione		uadro	cod	Via	id_K	N.S.
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	08	Via A.Cetto	A53	3
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	11	Via della Croce	A10	2
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	11	Via della Croce	A36	1
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	12	Via della Bruta	A32	2
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	12	Via della Bruta	C53	4
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	15	Via dello Spiazzolo	A22	2
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	15	Via dello Spiazzolo	B03	2
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	15	Via dello Spiazzolo	B53	3
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	15	Via dello Spiazzolo	C34	1
04	Selva	CA	ABINA SELVA 2	15	Via dello Spiazzolo	E03	1

# Levico Terme

	C 01-01-1-1
Codice	04022100
id_Q	033
Descrizione	MASI ROSSI
Ore	4.200
Regolazione	
Trifase	
Data Install.	
Potenza kW	0,90
n_Utenza	IT221E00683696
n_Mod B	0
Data Mod B	01/01/2000
Misura Terr	0,00
Caduta V %	2,22%

46,017115

Lat



uadro cod	Via	id_K	N.S.
ASI ROSSI 29	Località Masi Rossi	C03	3
IASI ROSSI 29	Località Masi Rossi	C04	5
١	ASI ROSSI 29	ASI ROSSI 29 Località Masi Rossi	ASI ROSSI 29 Località Masi Rossi C03

### **Levico Terme**

Codice 04022100

id\_Q 034

Descrizione CABINA ZONA INDUSTRIALE

Ore 4.200

Regolazione Trifase Data Install.

Potenza kW 2,30

n\_Utenza IT022E00402171

n\_Mod B 0



Lon	11,325178					
	11,020170					
id_l	F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00	0 Levico Terme	CABINA ZONA INDUSTRIALE	95	Zona Industriale	A03	18
00	0 Levico Terme	CABINA ZONA INDUSTRIALE	95	Zona Industriale	C04	12

#### 04022100 Codice

id\_Q 035

Descrizione MASO OSLER

4.200 Ore Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 0,50

n\_Utenza IT221E00673261

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

11,342183

Caduta V % 1,00%

46,018006 Lat

Lon



id_l	F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
0!	5 Campiello	MASO OSLER	04	S.P.228	A04	2
0!	5 Campiello	MASO OSLER	05	Collegamento tra S.P.228 e SS.47 della Vals	A04	1

#### 04022100 Codice

id Q

036

Descrizione VIA DELLE SCUOLE

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 2,10

n\_Utenza

IT221E00628343

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 8,10%

Lat

46,020973



	Lon	on 11,353445				
	id_F Frazione	Quad	dro cod	Via	id_K	N.S.
	05 Campiello	VIAC	DELLE SCUOLE 01	Via delle Alte	A03	2
	05 Campiello	VIA C	DELLE SCUOLE 01	Via delle Alte	B53	2
ı	05 Campiello	VIA I	DELLE SCUOLE 03	Via delle Scuole	A03	13

#### 04022100 Codice id Q 037

Descrizione VIA DEL MASO

S.DESIDERIO

Ore 4.200

Regolazione  $\square$ Trifase

Data Install.

Potenza kW 0,80

n\_Utenza IT221E00620373

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

46,019058 Lat

11,354968 Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
05 Campiello	VIA DEL MASO S.DESIDERIO	02 Via del Maso San Desiderio	A22 1
05 Campiello	VIA DEL MASO S.DESIDERIO	02 Via del Maso San Desiderio	A36 2
05 Campiello	VIA DEL MASO S.DESIDERIO	02 Via del Maso San Desiderio	B53 1
05 Campiello	VIA DEL MASO S.DESIDERIO	02 Via del Maso San Desiderio	G36 2

Caduta V % 5,00%

Lat

Lon

### 04022100 Codice id\_Q 038 Descrizione VIA DEI LAGHI MORTI 4.200 Ore Regolazione Trifase Data Install. Potenza kW 0,10 n\_Utenza IT221E00620389 n\_Mod B Data Mod B 01/01/2000 Misura Terr 0,00

46,018094

11,353596



#### 04022100 Codice

4.200

id Q 039

Descrizione CABINA CHIOCCHETTI

Ore Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 3,10

n\_Utenza IT221E00400971

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

46,005887 Lat

Lon

11,289631



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	CABINA CHIOCCHETTI	01 Via Claudia Augusta	A19 4
00 Levico Terme	CABINA CHIOCCHETTI	01 Via Claudia Augusta	B19 1
00 Levico Terme	CABINA CHIOCCHETTI	73 Località Pleina	A42 12
00 Levico Terme	CABINA CHIOCCHETTI	73 Località Pleina	D38 3

### 04022100

Codice id Q

040

Descrizione CIRCONVALLAZIONE

COSTA

Ore

4.200

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 2,20

n\_Utenza

IT221E00620395

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

46,002526 11,286867

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	CIRCONVALLAZIONE COSTA	105 Incrocio Levico Terme - Caldonazzo	A55 4
00 Levico Terme	CIRCONVALLAZIONE COSTA	105 Incrocio Levico Terme - Caldonazzo	B42 2
00 Levico Terme	CIRCONVALLAZIONE COSTA	105 Incrocio Levico Terme - Caldonazzo	C42 1
00 Levico Terme	CIRCONVALLAZIONE COSTA	105 Incrocio Levico Terme - Caldonazzo	D42 2

#### 04022100 Codice id Q 041

Descrizione CABINA MAINES

Ore 4.200

Regolazione 🗹 Trifase

Data Install.

Potenza kW 12,40

n\_Utenza IT022E00402719

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

Lon

46,003676

11,300041



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	CABINA MAINES	89 Via per Quaere	A04 6
00 Levico Terme	CABINA MAINES	89 Via per Quaere	E04 1
00 Levico Terme	CABINA MAINES	89 Via per Quaere	F04 46

#### Codice 04022100

id Q

042

Descrizione BICIGRILL

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 2,40

n\_Utenza

IT022E00402114

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 3,75%

Lat

46,000322

11,312272

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via id_K N	N.S.
00 Levico Terme	BICIGRILL	70 Via per Santa Giuliana - Bicigrill A43	8
00 Levico Terme	BICIGRILL	70 Via per Santa Giuliana - Bicigrill C04	6
00 Levico Terme	BICIGRILL	70 Via per Santa Giuliana - Bicigrill C48	2

Codice	04022100
id_Q	043
Descrizione	CABINA BARCO IRRIGAZIONE (VIA
Ore	4.200
Regolazione	
Trifase	
Data Install.	
Potenza kW	1,30
n_Utenza	
n_Mod B	0
Data Mod B	01/01/2000
Misura Terr	0,00
Caduta V %	15,38%
Lat	46,005001



Lon	11,325734					
id_F	Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
04	Selva	CABINA BARCO IRRIGAZIONE (VIA OR	05	Via Barco	B30	9
04	Selva	CABINA BARCO IRRIGAZIONE (VIA OR	05	Via Barco	C20	1

#### 04022100 Codice

id Q 044

Descrizione VIA PER SELLA

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 5,60

n\_Utenza

IT022E00402392

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

46,004319

Caduta V % 5,00%

Lat



Lon 11	11,335601			<u> </u>	
id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 01	Via per Barco	C04	10
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 05	Via Dario Pallaoro	B53	5
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 06	Via Orazio Gaigher	c10	14
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 07	Via per Sella	A03	1
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 07	Via per Sella	B53	7
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 07	Via per Sella	C53	2
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 07	Via per Sella	D53	1
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 10	Via di San Taddeo	A02	7
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 10	Via di San Taddeo	B02	6
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 10	Via di San Taddeo	B48	1
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 11	Strada Romana	A02	15
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 11	Strada Romana	B02	1
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 11	Strada Romana	B48	3
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 12	Via delle Pestaréle	B53	2
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 12	Via delle Pestaréle	C53	1
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 13	Via del Maso Montel	A04	1
03 Barco	VIA PER SEI	LLA 13	Via del Maso Montel	B53	6

### 04022100

Codice id Q

045

Descrizione CABINA BARCO 3 (VIA

DEI CAPITELLI)

Ore

4.200

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 3,20

n\_Utenza

IT022E00402394

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

46,001945 11,337681

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
03 Barco	CABINA BARCO 3 (VIA DEI CAPITELLI)	03	Via dei Capitelli	A42	4
03 Barco	CABINA BARCO 3 (VIA DEI CAPITELLI)	03	Via dei Capitelli	B53	4
03 Barco	CABINA BARCO 3 (VIA DEI CAPITELLI)	08	Via della Moravia	A42	2
03 Barco	CABINA BARCO 3 (VIA DEI CAPITELLI)	08	Via della Moravia	B53	3
03 Barco	CABINA BARCO 3 (VIA DEI CAPITELLI)	09	Via del Tintin	B53	9
03 Barco	CABINA BARCO 3 (VIA DEI CAPITELLI)	16	Via Lungovalle	A53	1

C
04022100
046
CABINA BARCO MASI ROSSI
4.200
1,70
IT221E00683696
0
01/01/2000
0,00
5,00%
46,006597



n	11,340782						
d_F Frazion	e	Quadro		cod	Via	id_K	N.S.
03 Barco		CABINA BA	RCO MASI ROSSI	14	Via Cima Pizzo	B53	3
03 Barco		CABINA BA	RCO MASI ROSSI	14	Via Cima Pizzo	C53	1
03 Barco		CABINA BA	RCO MASI ROSSI	14	Via Cima Pizzo	D53	1
03 Barco		CABINA BA	RCO MASI ROSSI	15	Via delle Fratte	A42	2

04022100 Codice id Q 047 Descrizione CABINA BARCO 2

Ore 4.200

Regolazione

Trifase Data Install.

Potenza kW 1,80

n\_Utenza

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

11,331017 Lon

46,000983



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
03 Barco	CABINA BARCO 2	02 Via dei Zecchinati	B03 1
03 Barco	CABINA BARCO 2	02 Via dei Zecchinati	B53 1
03 Barco	CABINA BARCO 2	03 Via dei Capitelli	G42 1
03 Barco	CABINA BARCO 2	04 Via Monte Persego	B53 3
03 Barco	CABINA BARCO 2	04 Via Monte Persego	D53 1

# Levico Terme

Codice	04022100
id_Q	048
Descrizione	VIA SANTA GIULIANA 1 (PETRI)
Ore	4.200
Regolazione	
Trifase	
Data Install.	
Potenza kW	1,00
n_Utenza	IT022E00403683
n_Mod B	0
Data Mod B	01/01/2000
Misura Terr	0,00
Caduta V %	1,00%

46,003666

Lat



Lon 11,309373			
id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	VIA SANTA GIULIANA 1 (PETRI)	26 Via per S.Giuliana	B03 3
00 Levico Terme	VIA SANTA GIULIANA 1 (PETRI)	26 Via per S.Giuliana	B42 4

### **Levico Terme**

04022100 Codice id Q 049 Descrizione CABINA SANTA GIULIANA Ore 4.200

Regolazione  $\square$ Trifase

Data Install.

Potenza kW 3,30

n\_Utenza IT022E00402678

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

45,991776

Caduta V % 5,00%

Lat



Lon	11,314326		The second		
id_F Fraz	one Qu	ıadro cod	Via	id_K I	N.S.
01 Quae	re CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	3 Via delle Valli	A03	3
01 Quae	re CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	3 Via delle Valli	A22	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	01 Via dei Zestari	B53	4
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	01 Via dei Zestari	D03	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	01 Via dei Zestari	D53	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	2 Via al Dazio	A03	3
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	2 Via al Dazio	A22	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	2 Via al Dazio	B22	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	2 Via al Dazio	B53	4
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	2 Via al Dazio	C03	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	2 Via al Dazio	C53	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	3 Via della Chiesa di S.Giuliana	A03	3
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	3 Via della Chiesa di S.Giuliana	A22	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	3 Via della Chiesa di S.Giuliana	B53	1
02 S.Giu	liana CA	BINA SANTA GIULIANA 2 0	3 Via della Chiesa di S.Giuliana	D53	1

### 04022100

id Q

Codice

050

Descrizione VIA DEI MARINAI

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 2,30

n\_Utenza

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 2,61%

Lat

11,303716 Lon

45,991074



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K	N.S.
01 Quaere	VIA DEI MARINAI	01 Via dei Marinai	A42	8
01 Quaere	VIA DEI MARINAI	02 Via per Vezzena	A10	1
01 Quaere	VIA DEI MARINAI	02 Via per Vezzena	A42	7

### 04022100 **051**

Descrizione LUMINARIO

Ore 4.200

Regolazione

Codice id Q

Trifase

Data Install.

Potenza kW 3,30

n\_Utenza IT022E00402171

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 10,61%

Lat

45,993915

Lon 11,319695



	•				
	id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N	N.S.
	02 S.Giuliana	LUMINARIO	04 Strada dell'Olmo	A03	4
	02 S.Giuliana	LUMINARIO	04 Strada dell'Olmo	A22	1
	02 S.Giuliana	LUMINARIO	04 Strada dell'Olmo	B22	5
	02 S.Giuliana	LUMINARIO	04 Strada dell'Olmo	B53	6
	02 S.Giuliana	LUMINARIO	04 Strada dell'Olmo	D03	4
	02 S.Giuliana	LUMINARIO	05 Via del Maso Colpi	A22	1
	02 S.Giuliana	LUMINARIO	05 Via del Maso Colpi	A36	1
	02 S.Giuliana	LUMINARIO	05 Via del Maso Colpi	B53	1
ı	02 S.Giuliana	LUMINARIO	06 Via del Tiglio	A22	1

### 04022100

Codice id Q

052

Descrizione CABINA TONELLI

Ore

4.200

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 7,40

n\_Utenza IT022E00401409

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

Lon

11,306298

46,007818



id_F	Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	24	Viale Stazione	A16	22
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	26	Via per S.Giuliana	B03	3
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	26	Via per S.Giuliana	E42	1
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	92	Via Tonelli	A07	5
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	92	Via Tonelli	A36	7
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	93	Parcheggio Via Tonelli	A10	2
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	93	Parcheggio Via Tonelli	E16	3
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	100	Rotatoria Stazione	A16	14
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	100	Rotatoria Stazione	E16	5
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	103	Parcheggio Stazione	A16	3
00	Levico Terme	CABINA TONELLI	104	Parco Stazione	E16	4

# Levico Terme

Codice	04022100
id_Q	053
Descrizione	RISTORANTE IL CACCIATORE
Ore	4.200
Regolazione	
Trifase	
Data Install.	
Potenza kW	0,40
n_Utenza	
n_Mod B	0
Data Mod B	01/01/2000
Misura Terr	0,00
Caduta V %	5.00%

46,031706 11,341989

Lon



		Via	id_K	N.S.
RISTORANTE IL CACCIATORE	04	Ristorante: "Il Cacciatore"	A22	3
	RISTORANTE IL CACCIATORE	RISTORANTE IL CACCIATORE 04	RISTORANTE IL CACCIATORE  04 Ristorante: "Il Cacciatore"	RISTORANTE IL CACCIATORE 04 Ristorante: "Il Cacciatore" A22

### 04022100

Codice id Q

054

Descrizione CABINA VETRIOLO 1

Ore

4.200

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 4,50

n\_Utenza

IT022E00402952

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

Lat

11,316313

46,041942

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K	N.S.
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 1	03 Strada dei Baiti	A20	1
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 1	03 Strada dei Baiti	A24	17
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 1	03 Strada dei Baiti	A35	1
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 1	03 Strada dei Baiti	A42	16
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 1	03 Strada dei Baiti	B24	2
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 1	03 Strada dei Baiti	H42	1

#### 04022100 Codice

id Q

055

Descrizione CABINA VETRIOLO 2

Ore

4.200

Regolazione 🗹

Trifase

Data Install.

Potenza kW 3,70

n\_Utenza

IT022E00402953

46,041756

11,306581

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 1,62%

Lat

Lon



id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 2	01 Strada dei Siori	A20 6
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 2	01 Strada dei Siori	A23 6
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 2	01 Strada dei Siori	A42 4
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 2	01 Strada dei Siori	B53 2
06 Vetriolo	CABINA VETRIOLO 2	02 Strada della Fonte	A42 6

Codice	04022100
id_Q	056
Descrizione	CABINA POLO SCOLASTICO
Ore	4.200
Regolazione	
Trifase	
Data Install.	
Potenza kW	3,80
n_Utenza	IT022E01000321
n_Mod B	0
Data Mod B	01/01/2000
Misura Terr	
Caduta V %	50,79%
Lat	46,013267
Lon	11,308121
id E Eraziana	Quadro

11,308121			11.00
I_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
00 Levico Terme	CABINA POLO SCOLASTICO	68 Via della pace	C16 1
00 Levico Terme	CABINA POLO SCOLASTICO	68 Via della pace	G16 15

### 04022100

Codice id Q

001

Descrizione CABINA BELVEDERE

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 5,70

n\_Utenza

IT022E00401494

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 7,02%

Lat

46,01623 11,290003

Lon



_	·				
ľ	id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K	N.S.
	00 Levico Terme	CABINA BELVEDERE	11 Viale Vittorio Eman	uele B10	1
	00 Levico Terme	CABINA BELVEDERE	11 Viale Vittorio Eman	uele B30	9
	00 Levico Terme	CABINA BELVEDERE	11 Viale Vittorio Eman	uele D01	2
	00 Levico Terme	CABINA BELVEDERE	11 Viale Vittorio Eman	uele E01	2
	00 Levico Terme	CABINA BELVEDERE	57 Via S.Biagio	A08	8
	00 Levico Terme	CABINA BELVEDERE	71 Località Belvedere	A40	4
	00 Levico Terme	CABINA BELVEDERE	71 Località Belvedere	A41	14

### 04022100

Codice id Q

002

Descrizione VIA SAN BIAGIO

Ore

4.200

Regolazione  $\square$ 

Trifase

Data Install.

Potenza kW 2,40

n\_Utenza

IT022E00400656

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 3,75%

Lat

Lon

11,293856

46,017146



	id_F Frazione	Quadro	cod Via	id_K N.S.
	00 Levico Terme	VIA SAN BIAGIO	57 Via S.Biagio	A22 2
	00 Levico Terme	VIA SAN BIAGIO	57 Via S.Biagio	A36 14
1	00 Levico Terme	VIA SAN BIAGIO	57 Via S.Biagio	B03 1

### 04022100

Codice id\_Q

003

Descrizione GIARDINI SALUS

Ore

4.200

Regolazione

Trifase

Data Install.

Potenza kW 16,50

n\_Utenza

IT022E00813962

n\_Mod B

Data Mod B 01/01/2000

Misura Terr 0,00

Caduta V % 5,00%

46,014154

Lat Lon

11,296391



id_F Frazione	Quadro	cod	Via	id_K	N.S.
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	05	Viale Roma	B30	9
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	11	Viale Vittorio Emanuele	A30	1
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	11	Viale Vittorio Emanuele	B30	12
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	11	Viale Vittorio Emanuele	B37	3
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	11	Viale Vittorio Emanuele	C30	27
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	11	Viale Vittorio Emanuele	C37	2
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	28	Viale Belvedere	A14	12
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	28	Viale Belvedere	C14	1
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	57	Via S.Biagio	B30	1
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	76	Parco Vittorio Emanuele	A17	8
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	76	Parco Vittorio Emanuele	A29	4
00 Levico Terme	GIARDINI SALUS	76	Parco Vittorio Emanuele	B17	3